



Obr. č.5

Na fotografiách č.5 až 8 je zdokumentovaný priebeh výkopových prác. Podľa pôvodného geologického prieskumu mala byť vo výkope silne rozpukaná hornina triedy ľažiteľnosti 3. Namiesto nej bol však veľmi odolný rastlý andezit, ktorý sa musel mimoriadne namáhavo ťažiť počas piatich mesiacov (namiesto pôvodne predpokladaných 3 týždňov)



Obr. č.6

Rozrušovanie posledných zvyškov masívu chemicky – pomocou prípravku Cevamit.



Obr. č.7

Suť na obrázku bola vytvorená postupným rozrušovaním horniny.



Obr. č.8

Časť andezitu musela byť rozpojovaná po malých úsekoch navŕtaním a rozpojovaním chemicky pomocou prípravku Cevamit. Časť horniny bolo možné rozpojiť pomocou oceľového hrotu strojom Caterpilar.