

D O D A T O K č. 1

**k Rámcovej zmluve o dielo č. ZoD 2000 - 0802 z dňa 30. 8. 2000,
uzatvorený medzi zmluvnými stranami :**

1. Slovenský hydrometeorologický ústav

Sídlo: Jeséniová 17, 833 15, Bratislava 37

IČO: 156 884
DIČ: nemá

Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 1393079956/0200

Zastúpený: Ing. Štefan Škulec, CSc.
generálny riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

2. MLU BRATISLAVA, spol. s r. o.

Sídlo: Parková 3, 821 05 Bratislava
(predtým sídlo: Pod Lipovým 46 SK - 09 Bratislava)

IČO: 31 335 829
DIČ: 31 335 829 / 801
(predtým DIČ: 31 335 829 / 603)

Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED] Bratislava

Zastúpený : Ing. Martin Dzurčanin
konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvorili tento DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo č. ZoD 2000- 0802 z dňa 30. 8. 2000 (ďalej len „rámcová zmlava o dielo“)

I.

Ustanovenie článku II rámcovej zmluvy o dielo sa mení takto:

1. Bod 2.2.2 znie: „Zhotoviteľ bude pre objednávateľa na základe požiadavky (pisomnej, zaslanej faxom na č. 02/43425 310 alebo mailom na e – mail zhotoviteľa: customer.service@mlu.sk) vykonávať opravy porúch uvedených monitorovacích systémov vrátane dodania k tomu potrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov.“.
2. Bod 2.2.3 znie: „Zhotoviteľ sa zavádzuje objednávateľovi poskytnutím služieb uvedených v odstavcoch 2.2.1 a 2.2.2 zabezpečiť minimálne 90% platných údajov zo servisovaných systémov za podmienky dodržania povinnosti objednávateľa uvedených v bode 2.3.“.

II.

Ustanovenie článku III. rámcovej zmluvy o dielo sa mení takto:

1. Bod 3.1.1 veta prvá znie: „Celková cena za služby uvedené v čl. II odst. 2.2.1 je 1.050.720,- Sk bez DPH.“.
2. Bod 3.1.2 veta druhá a veta tretia znejú: „Cena servisnej hodiny je 880,- Sk bez DPH. Cena dopravného je 12,50,- Sk za 1km bez DPH.“.
3. Bod 3.1.3 znie: „Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v priebehu zmluvného obdobia každoročne valorizovať ceny uvedené v odstavcoch 3.1.1 a 3.1.2 na základe nárostu spotrebiteľských cien za predchádzajúce obdobie. Upráva ceny môže byť vykonaná iba vo forme dodatku k zmluve.“.

III.

Ustanovenie článku IV. rámcovej zmluvy o dielo sa mení takto:

1. V bode 4.1.2 sa slová „fax zhotoviteľa č. 02/64779191“ nahradzajú slovami „fax zhotoviteľa č. 02/4342 5310“.
2. Bod 4.1.3 znie: „V prípade, že na opravu poruchy je nutný náhradný diel, ktorý zhotoviteľ nemá pri oprave k dispozícii, zhotoviteľ sa zavádzuje dodať tento náhradný diel v štandardnej lehotre, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak a uskutočnít opravu bezodkladne po zadovážení náhradného dielu.“.

IV.

Ustanovenie článku VII. rámcovej zmluvy o dielo sa mení takto:

3. Bod 7.1. znie „Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 12 mesiacov. Platnosť zmluvy nastáva dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany prejavom svojej vôle viazané.“.

V.

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že nedelitefnú súčasť DODATKU č. 1 k rámcovej zmluve o dielo tvoria aktualizované prílohy: č. 1 – Zoznam systémov, č. 2 – Zoznam servisných prác profilaktiky. Uvedené prílohy nahradzajú pôvodné prílohy k rámcovej zmluve o dielo (pôvodný bod 8.1.1) a rozširujú počet, druh a rozsah prác.
2. Ostatné ustanovenia rámcovej zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
3. DODATOK č. 1 rámcovej zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach majúcich rovnakú platnosť, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si DODATOK č. 1 k rámcovej zmluve o dielo prečítali, že tento neboli dojednaný v tiesni alebo za nevýhodných podmienok, a ako výraz svojej slobodnej vôle ho podpisujú.

V Bratislave, dňa /3.11.2003/

Objednávateľ 

V Bratislave, dňa /3.11.2003/


MLU BRATISLAVA spol. s r.o.
Parkova 2, 821 05 Bratislava
tel.: (02) 43 535 585, 43 5374, fax: (02) 4342 5310
e-mail: customer.service@mlu.sk p.č. 2

Zhotoviteľ

PRÍLOHA Č. 1
ZOZNAM SYSTÉMOV

Lokality	MONITOROVACIE ZARIADENIE																									
	ML 9850	ML 9841	ML 9830	ML 9810	ML 9811	ML 9850	ML 9770	Dani THC	RAP 1400/1400A/1400AB	RAP Partisol 2000/2000PRM	RAP Partisol Plus 2025	MLU 100A	MLU 200A	MLU 300	MLU 400	MLU 955	Merry-QS-15	Hg analyzator Sir Galahad	Pri stroje spolu	Spolu	Spec	Spolu pri stroje+8PC	Meteorologická stanica	Kontajner	Odborné sondy	Spolu
1 Ječava	1	1					1	1	1	1									5	2	7	1	1	1	1	10
2 Štrážske	1	1																	4	2	6	1	1	1	1	9
3 Vranov n. Topľou	1	1							1	1									4	2	6	1	1	1	1	9
4 Humenné	1	1		1					1	1									5	2	7	1	1	1	1	10
5 KE - Štúrova	1	1	1					1	1										5	2	7	1	1	1	1	10
6 KE - Strojárenská									2	1									3	3						3
7 Veľká Ida									1										1	1						2
8 Krompachy	1	1							1	1									4	2	6	1	1	1	1	9
9 Prešov - Solivar	1	1	1	1		1	1	1											7	7	1	1	1	1	1	10
10 Prešov 2									1										1	1						1
11 B Bystrica	1	1	1	1	1		1	1	1										7	2	9	1	1	1	1	12
12 Handlová	1	1						1											3	2	5	1	1	1	1	8
13 Hnúšťa	1	1	1					1											4	4	1	1	1	1	1	7
14 Žilina - Okružná	1	1	1					2	1										6	6		1	1	1	1	8
15 Žilina - Vlčince	1	1	1					1											4	4	1	1	1	1	1	7
16 Štrbské pleso						1													1	1						1
17 Senica								1	1	1	1								4	4	1	1	1	1	1	7
18 Nitra								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		6	6	1	1	1	1	1	9
19 Trnava								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		6	6	1	1	1	1	1	9
20 BA - Kamenné nám.								1	1										2	2		1	1	1	1	4
21 BA - Trnavské Myto								2	2										4	4	1					5
22 BA - Petržalka								2	1										3	3	1					4
23 BA - Koliba	1							2	2										5	5		1	1	1	1	7
24 Liesek									1										1	1		1	1	1	1	3
25 Starina									1										1	1						2
26 Stará Lesná									1										1	1		1	1	1	1	3
27 Ružomberok	1					1													2	2	1	1	1	1	1	4
28 Šolisko																			1	1						1
29 KE - SHMU	1																		1	1						1
30 BB - SHMU	1																		1	1						1
31 BA - SHMU		1																	3	1	1	6	6			6
32 Prievidza																			0	0		1	1	2		
33 Bystričany																			0	0		1	1	2		
34 Záhradné nad Hronom																			0	0		1	1	2		
Spolu	13	15	5	3	4	1	1	4	27	16	3	3	3	2	4	2	1	1	108	16	124	14	25	25	188	

PRÍLOHA č. 2

ZOZNAM SERVISNÝCH PRÁC PROFYLAKTIKY PRÍSTROJOV

Bežná profylaktika zahŕňa nasledovné servisné úkony:

- výmena teflónových filtrov
- kontrola (nastavenie) prie toku vzorky analyzátorov
- kontrola činnosti sacieho ventilátora vzorky
- kontrola základných technických parametrov analyzátorov
- kontrola a nastavenie UV lampy analyzátorov SO₂ a O₃
- vyčistenie molitanových vetracích filtrov
- kontrola nameraných dát a kalibračných údajov v PC
- vyčistenie mriežky klimatizačnej jednotky
- kontrola nastavenia klimatizačnej jednotky
- kontrola tesnosti (stav DFU a DX filtrov) TEOMu
- kontrola tlaku pumpy TEOMu
- kontrola meteorológie
- vyčistenie ventilátorov na prístrojoch Partisol 2000/2000FRM/2025
- kontrola pumpy Partisolov 2000/2000FRM/2025

Ročná profylaktika zahŕňa nasledovné servisné úkony:

- kompletná bežná profylaktika

ML9850

- výmena aktívneho uhlia
- vyčistenie restriktora vo flow bloku
- vyčistenie vstupnej teflónovej hadičky
- výmena tesnení vo flow bloku
- nastavenie tlaku a prie toku
- nastavenie UV lampy
- kontrola optického filtra
- výmena vysušovača vo fotonásobiči
- celková kontrola funkčnosti

ML9841

- vyčistenie reakčnej komory
- vyčistenie kritických trysiek v ISO flow bloku
- vyčistenie ventilovej sady
- vyčistenie vstupnej teflónovej hadičky
- vyčistenie teflónových hadičiek pri ventilovej sade
- výmena tesniacich krúžkov O₃ kanálu a reakčnej komory
- výmena sinterfiltra O₃ kanálu
- výmena vysušovača vo fotonásobiči
- výmena DFU filtra
- nastavenie tlakov
- celková kontrola funkčnosti

ML9830

- výmena náplne nulového filtra
- vyčistenie korelačného kotúča
- vyčistenie ventilovej sady
- vyčistenie vstupných hadičiek po teflónový filter
- kontrola a vyčistenie restriktora vo flow bloku
- výmena tesnení flow bloku
- kontrola (nastavenie) zrkadiel reakčnej komory
- v prípade potreby úprava výstupného signálu z reakčnej komory
- nastavenie tlaku a prie toku

- kontrola tesnosti
 - celková kontrola funkčnosti
- ML9810/11/12**
- výmena tesnení O₃ kalibrátora (ML9811/12)
 - výmena tesnení flow bloku (ML9810/11/12)
 - výmena tesnenia meracej trubice
 - výmena ozónového scrubbera (v prípade potreby)
 - vyčistenie meracej trubice
 - vyčistenie kritických trysiek prietoku (ML8810)
 - nastavenie tlaku a prietoku
 - kontrola a vyčistenie restriktora vo flow bloku (ML9810/11/12)
 - celková kontrola funkčnosti
- ML8590**
- výmena náplní
 - výmena DFU filtra
 - kontrola prietokomerov
 - celková kontrola funkčnosti
- ML8770**
- kontrola tlaku pumpy
 - výmena DFU filtra
 - vyčistenie kritickej trysky
 - nastavenie prietoku
 - celková kontrola funkčnosti
- DANI THC**
- kontrola náplne metánového filtra (v prípade potreby jeho výmena)
 - vyčistenie odfuku na stabilizátore vzduchu
 - kontrola tlaku pumpy
 - nastavenie vstupného a výstupného tlaku
 - nastavenie jednotlivých prietokov
 - celková kontrola funkčnosti
- TEOM 1400/A/AB**
- kontrola a vyčistenie sacej hlavice PM10
 - overenie kalibračnej konštanty
 - nastavenie prietoku
 - kontrola tesnosti TEOMu
 - kontrola tlaku pumpy
 - celková kontrola funkčnosti
- Partisol 2000/2000FRM/2025**
- vyčistenie odberovej časti
 - vyčistenie hlavice PM10
 - vyčistenie adaptéra PM2.5
 - vyčistenie odberovej trubky
 - kontrola nastavenia prietoku
 - kontrola tesnosti
 - kontrola tlaku pumpy
 - výmena In-Line filtrov
 - celková kontrola funkčnosti
- MLU100A**
- výmena aktívneho uhlia
 - nastavenie tlaku a prietoku
 - kontrola optického filtra
 - výmena DFU filtra

- vyčistenie reakčnej komory
 - kontrola tesnosti
 - kontrola tlaku pumpy
 - vyčistenie krytických trysiek prietoku
 - výmena tesnení vo flow bloku
 - výmena Sinter filtra
 - celková kontrola funkčnosti
- MLU200A**
- výmena aktívneho uhlia
 - výmena tesniacích krúžkov reakčnej komory
 - výmena tesniacích krúžkov kritických trysiek
 - výmena DFU filtra
 - vyčistenie krytických trysiek prietoku
 - vyčistenie reakčnej komory
 - nastavenie tlaku a prietoku
 - kontrola tlaku pumpy
 - celková kontrola funkčnosti
- MLU300**
- výmena náplne nulového filtra
 - výmena tesniacích krúžkov kritických trysiek
 - vyčistenie krytických trysiek prietoku
 - kontrola a nastavenie výstupného signálu z reakčnej komory
 - kontrola tlaku pumpy
 - kontrola tesnosti
 - nastavenie tlaku a prietoku
 - celková kontrola funkčnosti
- MLU400**
- výmena tesniacích krúžkov kritických trysiek
 - vyčistenie krytických trysiek prietoku
 - nastavenie tlaku a prietoku
 - kontrola O₃ scrubbera
 - výmena DFU filtra
 - kontrola tlaku pumpy
 - kontrola čistoty reakčnej komory
 - výmena aktívneho uhlia
 - celková kontrola funkčnosti
- MLU955**
- výmena prachového filtra na vstupe
 - vyčistenie ventilátora
 - vyčistenie lampy
 - kontrola prietoku nosného plynu
 - výmena adsorpčnej trubičky TENAX
 - kontrola tesnosti
 - celková kontrola funkčnosti
- Mersy-GS-15**
- kontrola prietoku
 - celková kontrola funkčnosti
- Sir Galahad PSA**
- vyčistenie prístroja
 - celková kontrola funkčnosti

SPC jednotka

- výmena aktívneho uhlia
- vyčistenie kritickej trysky
- vyčistenie tlakového ventilu pre SPAN
- kontrola teploty difúznej komory
- celková kontrola funkčnosti

Meteorológia

- vyčistenie
- celková kontrola funkčnosti

Kontajner

- kompletná kontrola kontajnera

Odborové sondy

- vyčistenie sacieho manifoldu
- kontrola tesnosti
- kontrola funkčnosti snímačov prie toku