

D O D A T O K č. 2

k Rámcovej zmluve o dielo č. ZoD 2000 - 0802 z dňa 30. 8. 2000,
uzatvorený medzi zmluvnými stranami :

1. Slovenský hydrometeorologický ústav

Sídlo: Jeséniová 17, 833 15, Bratislava 37

IČO: 156 884

DIČ: nemá

Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 1393079956/0200

Zastúpený: Ing. Štefan Škulec, CSc.
generálny riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

2. MLU BRATISLAVA, spol. s r. o.

Sídlo: Parková 3, 821 05 Bratislava
(predtým sídlo: Pod Lipovým 46 SK - 09 Bratislava)

IČO: 31 335 829

DIČ: 2020343512

IČ DPH: SK2020343512

Bankové spojenie: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED] Bratislava

Zastúpený : Ing. Martin Dzurčanin
konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhотовiteľ“)

uzatvorili tento DODATOK č. 2 k Rámcovej zmluve o dielo č. ZoD 2000- 0802 z dňa 30. 8. 2000 (ďalej len „rámcová zmluva o dielo“)

I.

Ustanovenie článku III. rámcovej zmluvy o dielo sa mení takto:

- 1 Bod 3.1.1 veta prvá znie: „Celková cena za služby uvedené v čl. II odst. 2.2.1 je 1.409.719,- Sk bez DPH.“
- 2 Bod 3.1.2 veta tretia znie: „Cena servisnej hodiny je 955,- Sk bez DPH. Cena dopravného je 13,50,- Sk za 1 km bez DPH.“.
- 3 Bod 3.3. znie: „Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky faktúry v prospech účtu zhotoviteľa vedeného v Ľudovej banke a.s. číslo 4000 171 908/3100 vždy do 30 dní od ich vystavenia.“.

II.

- 1 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že nedeliteľnú súčasť DODATKU č. 2 k rámcovej zmluve o dielo tvoria aktualizované prílohy: č. 1 – Zoznam systémov, č. 2 – Zoznam servisných prác profylaktiky. Uvedené prílohy nahradzajú pôvodné prílohy DODATKU č. 1 k rámcovej zmluve o dielo (pôvodný bod 8.1.1) a rozširujú počet, druh a rozsah prác.
- 2 Ostatné ustanovenia rámcovej zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
- 3 DODATOK č. 2 rámcovej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach majúcich rovnakú platnosť, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.
- 4 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si DODATOK č. 2 k rámcovej zmluve o dielo prečítali, že tento neboli dojednaný v tiesni alebo za nevýhodných podmienok, a ako výraz svojej slobodnej vôle ho podpisujú.

V Bratislave, dňa 17.09.2004

V Bratislave, dňa 8.9.2004



Objednávateľ

Zhotoviteľ

PRÍLOHA Č. 1
ZOZNAM SYSTÉMOV

Lokalita	MONITOROVACIE ZARIADENIE																				Kontajner	Odborové sondy	Spolu			
	ML 9850	ML 9841	ML 9830	ML 9810	ML 9811	ML 9850	ML 9770	Dani THC	R&P 1400/1400A/1400AB	R&P Partisol 2000/2000FRM	R&P Partisol Plus 2025	MLU 100A	MLU 200A	MLU 300	MLU 400	MLU 955	Merry-dS-15	Datalogger DL350PRO	Pri strojke s polu	SPC	Spolu pri strojke + SPC	Meteorologické snímače				
1 Ješava	1	1							1	1									5	2	7	1	1	1	10	
2 Štážske	1	1							1										3	2	5	1	1	1	8	
3 Vranov n. Topľou	1	1							1	1									4	2	6	1	1	1	9	
4 Humenné	1	1		1					1	1									5	2	7	1	1	1	10	
5 KE - Štúrova	1	1	1						1										4	2	6	1	1	1	9	
6 KE - Strojárenská									2	1									3		3			1	4	
7 KE - Podhradová																			0	0			1	1	2	
8 Veľká Ida									1										1	1	1			1	2	
9 Krompachy	1	1							1	1									4	2	6	1	1	1	9	
10 Prešov - Solivar									1	1		1	1	1	1	1	1	1	7	7	1	1	1	1	10	
11 Prešov 2										1									1	1	1			1		
12 B. Bystrica	1	1	1	1					1	1									1	7	2	9	1	1	12	
13 Handlová	1	1							1										3	2	5	1	1	1	8	
14 Hruška		1							1		1	1							1	5		5	1	1	8	
15 Žilina - Okružná									2	1	1	1	1						1	7	7	1	1	1	9	
16 Žilina - Vŕtčice									1		1	1		1					1	5	5	1	1	1	8	
17 Štrbské pleso		1																	1	1				1		
18 Senica									1	1	1	1	1						1	6	6	1	1	1	9	
19 Nitra									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	1	1	1	10		
20 Trnava									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	1	1	1	10		
21 BA - Kamenné nám.									1	1									2	2			1	1	4	
22 BA - Trnavské Myto									2	1									3	3			1	1	5	
23 BA - Petržalka									2	1									3	3			1	1	5	
24 BA - Koliba	1								1	2	2								1	1	8	8	1	1	10	
25 Liesek											1								1	1			1	1	3	
26 Starina											1								1	1			1	1	2	
27 Stará Lesná											1								1	1			1	1	3	
28 Ružomberok	1									1									2	2			1	1	4	
29 Solisko															1				1	1			1		1	
30 KE - SHMÚ	2	3	1	1															7	7					7	
31 BB - SHMÚ	2	3	1	1						1			1	3				7	7					7		
32 BA - SHMÚ		1		1															0	0			1	1	2	
33 Prievidza																			0	0			1	1	2	
34 Bytčany																			0	0			1	1	2	
35 Žiar nad Hronom																			0	0			1	1	2	
36 Martin																			1	2			2		2	
37 Gánovce																			0	0			1	1	2	
	Spolu	13	15	5	3	4	1	1	2	27	16	3	7	7	7	6	2	1	10	130	16	146	14	27	30	217

PRÍLOHA Č. 2

ZOZNAM SERVISNÝCH PRÁC PROFYLAKTIKY PRÍSTROJOV

Bežná profylaktika zahŕňa nasledovné servisné úkony:

- výmena teflónových filterov
- kontrola (nastavenie) prietoku vzorky analyzátorov
- kontrola činnosti sacieho ventilátora vzorky
- kontrola základných technických parametrov analyzátorov
- kontrola a nastavenie UV lampy analyzátorov SO₂ a O₃
- vyčistenie molitanových vetracích filterov
- kontrola nameraných dát a kalibračných údajov v PC
- vyčistenie mriežky klimatizačnej jednotky
- kontrola nastavenia klimatizačnej jednotky
- kontrola tesnosti (stav DFU a DX filtrov) TEOMu
- kontrola tlaku pumpy TEOMu
- kontrola meteorológie
- vyčistenie ventilátorov na prístrojoch Partisol 2000/2000FRM/2025
- kontrola pumpy Partisolov 2000/2000FRM/2025

Ročná profylaktika zahŕňa nasledovné servisné úkony:

- kompletná bežná profylaktika

ML9850

- výmena aktívneho uhlia
- vyčistenie restriktora vo flow bloku
- vyčistenie vstupnej teflónovej hadičky
- výmena tesnení vo flow bloku
- nastavenie tlaku a prietoku
- nastavenie UV lampy
- kontrola optického filtra
- výmena vysušovača vo fotonásobiči
- celková kontrola funkčnosti

ML9841

- vyčistenie reakčnej komory
- vyčistenie kritických trysiek v ISO flow bloku
- vyčistenie ventilovej sady
- vyčistenie vstupnej teflónovej hadičky
- vyčistenie teflónových hadičiek pri ventilovej sade
- výmena tesniacich krúžkov O₃ kanálu a reakčnej komory
- výmena sinterfiltra O₃ kanálu
- výmena vysušovača vo fotonásobiči
- výmena DFU filtra
- nastavenie tlakov
- celková kontrola funkčnosti

ML9830

- výmena náplne nulového filtra
- vyčistenie korelačného kotúča
- vyčistenie ventilovej sady
- vyčistenie vstupných hadičiek po teflónový filter
- kontrola a vyčistenie restriktora vo flow bloku
- výmena tesnení flow bloku
- kontrola (nastavenie) zrkadiel reakčnej komory
- v prípade potreby úprava výstupného signálu z reakčnej komory
- nastavenie tlaku a prietoku

- kontrola tesnosti
- celková kontrola funkčnosti

ML9810/11/12

- výmena tesnení O₃ kalibrátora (ML9811/12)
- výmena tesnení flow bloku (ML9810/11/12)
- výmena tesnenia meracej trubice
- výmena ozónového scrubbera (v prípade potreby)
- vyčistenie meracej trubice
- vyčistenie kritických trysiek prietoku (ML8810)
- nastavenie tlaku a prietoku
- kontrola a vyčistenie restruktora vo flow bloku (ML9810/11/12)
- celková kontrola funkčnosti

ML8590

- výmena náplní
- výmena DFU filtra
- kontrola prietokomerov
- celková kontrola funkčnosti

ML8770

- kontrola tlaku pumpy
- výmena DFU filtra
- vyčistenie kritickej trysky
- nastavenie prietoku
- celková kontrola funkčnosti

DANI THC

- kontrola náplne metánového filtra (v prípade potreby jeho výmena)
- vyčistenie odfuku na stabilizátore vzduchu
- kontrola tlaku pumpy
- nastavenie vstupného a výstupného tlaku
- nastavenie jednotlivých prietokov
- celková kontrola funkčnosti

TEOM 1400/A/AB

- kontrola a vyčistenie sacej hlavice PM10
- overenie kalibračnej konštanty
- nastavenie prietoku
- kontrola tesnosti TEOMu
- kontrola tlaku pumpy
- celková kontrola funkčnosti

Partisol 2000/2000FRM/2025

- vyčistenie odberovej časti
- vyčistenie hlavice PM10
- vyčistenie adaptéra PM2.5
- vyčistenie odberovej trubky
- kontrola nastavenia prietoku
- kontrola tesnosti
- kontrola tlaku pumpy
- výmena In-Line filtrov
- celková kontrola funkčnosti

MLU100A

- výmena aktívneho uhlia
- nastavenie tlaku a prietoku
- kontrola optického filtra
- výmena DFU filtra

- vyčistenie reakčnej komory
 - kontrola tesnosti
 - kontrola tlaku pumpy
 - vyčistenie kritických trysiek prietoku
 - výmena tesnení vo flow bloku
 - výmena Sinter filtra
 - celková kontrola funkčnosti
- MLU200A**
- výmena aktívneho uhlia
 - výmena tesniacich krúžkov reakčnej komory
 - výmena tesniacich krúžkov kritických trysiek
 - výmena DFU filtra
 - vyčistenie kritických trysiek prietoku
 - vyčistenie reakčnej komory
 - nastavenie tlaku a prietoku
 - kontrola tlaku pumpy
 - celková kontrola funkčnosti
- MLU300**
- výmena náplne nulového filtra
 - výmena tesniacich krúžkov kritických trysiek
 - vyčistenie kritických trysiek prietoku
 - kontrola a nastavenie výstupného signálu z reakčnej komory
 - kontrola tlaku pumpy
 - kontrola tesnosti
 - nastavenie tlaku a prietoku
 - celková kontrola funkčnosti
- MLU400**
- výmena tesniacich krúžkov kritických trysiek
 - vyčistenie kritických trysiek prietoku
 - nastavenie tlaku a prietoku
 - kontrola O3 scrubbera
 - výmena DFU filtra
 - kontrola tlaku pumpy
 - kontrola čistoty reakčnej komory
 - výmena aktívneho uhlia
 - celková kontrola funkčnosti
- MLU955**
- výmena prachového filtra na vstupe
 - vyčistenie ventilátora
 - vyčistenie lampy
 - kontrola prietoku nosného plynu
 - výmena adsorpčnej trubičky TENAX
 - kontrola tesnosti
 - celková kontrola funkčnosti
- Mersy-GS-15**
- kontrola prietoku
 - celková kontrola funkčnosti

SPC jednotka

- výmena aktívneho uhlia
- vyčistenie kritickej trysky
- vyčistenie tlakového ventilu pre SPAN
- kontrola teploty difúznej komory
- celková kontrola funkčnosti

Meteorológia

- vyčistenie
- celková kontrola funkčnosti
- demontáž a montáž pre potreby kalibrácie (1x ročne)

Kontajner

- kompletná kontrola kontajnera

Odberové sondy

- vyčistenie odberovej hlavy
- vyčistenie sacieho manifoldu
- kontrola tesnosti
- kontrola funkčnosti snímačov prietoku

Datalogger DL256PRO

- kontrola konektorov a kálov od analyzátorov
- kontrola pripojenia
- kontrola nastavenia jednotlivých kanálov
- kontrola funkčnosti dataloggrov
- kontrola pripojenia GSM modemov