

ZMLUVA O DIELO č. 28/143 uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpené Úradom pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje : Ing. Jaroslav KUČA tel.: +421/960/321348
fax: +421/960/321345

IČO: 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
BIC: NBSBSKBX

1.2. Zhotoviteľ : LOBB Banská Bystrica, a.s.

Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

zapísaný v: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 844/S

Zastúpený : **Ing. Milanom NEŠŤÁKOM**
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom

Vybavuje: Ing. Igor MIHALUS tel.: +421/48/4345401
fax: +421/48/4345402

IČO: 36644706

IČ DPH: SK2022111663

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2313 1620
BIC: TATRSKBX

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie **modernizácie a predĺženie technickej životnosti rádiolokátora ST-68U výrobné číslo 087052** podľa technických charakteristík modernizovaného rádiolokátora ST-68U uvedených v *prílohe 1*, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v spolupráci so subdodávateľmi, vykonať a dodať dielo objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje odobrať dielo v rozsahu Technických podmienok LOBB č. TP-1042M-158-05 a podľa Bulletinu 36D6.55DU a v súlade s článkom III. tejto zmluvy po jednotlivých etapách uvedených v *prílohe 3*, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe odobratého a vloženého materiálu vytvoriť zoznam predmetov v súprave v slovenskom jazyku v zmysle predpisu Vševojsk-17-5/s, hlava 3.
- 2.3. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je aj inštalácia upraveného programového vybavenia rádiolokátora ST-68MSK výrobné číslo 088091, ktorý bol modernizovaný na základe Zmluvy o dielo č. 25/140 uzatvorenej v roku 2005.

Článok III. Doba a miesto plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia **do 28. novembra 2008.**
- 3.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo zhotoviteľa. Stanovisko techniky pre vykonanie preberacích skúšok a protokolárne prevzatie diela je VÚ 3030 Zvolen, dislokácia Mierovo, PSC 930 41 Kvetoslavov. Dopravu techniky na výkon predmetu zmluvy do miesta plnenia a späť na stanovisko techniky zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.
- 3.3. Násun techniky do miesta plnenia predmetu zmluvy vykoná objednávateľ v termíne **do 18. júna 2008.**
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním predmetu diela inú osobu, s výnimkou subdodávok podľa bodu 5.1. zmluvy.
- 3.5. Zodpovedným zástupcom objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy po preberacej skúške v mieste plnenia a na podpis zápisu o prevzatí diela (dodacieho listu) len pre účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 3030 Zvolen, tel. 0960/372701, alebo ním určený funkcionár. Svoje oprávnenie k prevzatí diela a podpísaniu zápisu o prevzatí diela (dodacieho listu) podľa tejto zmluvy preukáže veliteľ VÚ 3030 Zvolen alebo ním určený funkcionár zhotoviteľovi pri prevzatí diela a podpísaní dodacieho listu. Toto oprávnenie bude pri prevzatí diela poskytnuté zhotoviteľovi.
- 3.6. Objávateľ zabezpečí splnenie požiadaviek na spolupôsobenie organizácií MO SR podľa *prílohy 4* tejto zmluvy, pričom určí splnomocneného zástupcu objednávateľa na riešenie otázok uvedených v *prílohe 4* a splnomocnených zástupcov do komisie preberacích skúšok v mieste plnenia.
- 3.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (dodacieho listu), za účasti poverených zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa v mieste plnenia.

Článok IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1. Cena zhotoveného diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. vo výške **107.998.760,- Sk vrátane DPH**
(Jednostosedemmiliónovdeväťstodevät'desaťosemtisícsemstošesťdesaťSlovenských korún).
V dohodnutej cene za plnenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela. Súčasťou uvedenej ceny za zhotovenie diela je aj cena za úpravu programového vybavenia rádiolokátora ST-68MSK výrobné číslo 088091.
- 4.2. Cena dohodnutá v bode 4.1. je stanovená vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Výška dane z pridanej hodnoty bola stanovená v zmysle platných predpisov a nariadení k dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH bude dohodnutá cena upravená dodatkom k tejto zmluve.

4.3. V prípade, že počas platnosti zmluvy dôjde k podstatným zmenám v legislatíve, ktoré majú vplyv na celkovú cenu diela (najmä zmeny sadzby DPH, dovoznej prirážky, colných sadzieb, licenčných poplatkov a pod.), zmluvné strany pristúpia k úprave ceny v súlade s týmito zmenami po vzájomnej dohode.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách objednávateľ poskytne zhotoviteľovi **preddavok** na cenu v **dvoch etapách** takto:

4.4.1 **1. etapa** – Zhotoviteľ po podpise zmluvy vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru na preddavok na cenu predmetu zmluvy. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet zmluvy vo výške **78.290.888,89 Sk s DPH.** ✓

Ak zhotoviteľ do 3 mesiacov (troch) od pripísania sumy preddavku na cenu za predmet zmluvy na svoj účet v banke nezúčtoval predmet zmluvy v zmluvne stanovenom množstve, ktoré hodnotou zodpovedá minimálne výške poskytnutého preddavku na cenu, je povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej finančnému objemu nesplneného záväzku najneskôr do uplynutia 3 (troj) mesačnej lehoty poskytnutia preddavku na cenu.

Ďalšie preddavky sa môžu poskytovať len po zúčtovaní predchádzajúcich.

4.4.2 **2. etapa** – Zhotoviteľ po 1.8.2008 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru na preddavok na cenu predmetu zmluvy za druhú etapu zmluvy o dielo. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet zmluvy vo výške **28.905.469,32 Sk s DPH.** ✓

Ak zhotoviteľ do 3 mesiacov (troch) od pripísania sumy preddavku na cenu za predmet zmluvy na svoj účet v banke nezúčtoval predmet zmluvy v zmluvne stanovenom množstve, ktoré hodnotou zodpovedá minimálne výške poskytnutého preddavku na cenu, je povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej finančnému objemu nesplneného záväzku najneskôr do uplynutia 3 (troj) mesačnej lehoty poskytnutia preddavku na cenu.

4.5. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ bude priebežne faktúrovať faktúrou v dvoch výtlačkoch oprávnené a objednávateľom odsúhlasené výdavky v etapách podľa **prílohy 3**. Pri poslednej faktúre bude uvedená celková rekapitulácia predchádzajúcich faktúrovaných finančných čiastok vrátane doúčtovania kurzového rozdielu v prípade, že naň vznikne nárok ako aj ďalších dodatočných nákladov (zmena výšky cla alebo zavedenie iných antidovozných opatrení, ako napr. zavedenie dovoznej prirážky), ktoré preukázateľne zvýšia náklady zhotoviteľa na plnenie predmetu zmluvy. O tieto náklady bude upravená cena zhotoveného diela dodatkom tejto zmluvy v zmysle bodu 11.3.. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z., a to:

- označenie faktúry a jej číslo,
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa,
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba uskutočnená,
- predmet zmluvy, množstvo a dátum jej splnenia,
- číslo VPZ (alebo evidenčné číslo, výrobné číslo) opravovanej techniky
- číslo KP,
- cenu za jednotku množstva,
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH,
- číslo zákazky.

Pri účtovaní jednotlivých etáp zhotoviteľ súčasne predloží s faktúrou aj kópiu faktúr od subdodávateľa UKRSEPTSEXPORT a doklad o odpísaní platby z účtu zhotoviteľa.

4.6. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude zápis o splnení etapy, resp. diela podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán **príloha 5**. V prípade rozhodnutia ÚOŠKŠOK Trenčín o vykonávaní štátneho overovania kvality bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry aj osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu (o vykonaní a ukončení etapy, resp. celého diela) v súlade s touto zmluvou.

4.7. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať úhradu faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

4.8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neobsahuje všetky uvedené náležitosti podľa tohoto článku do 5 dní od jeho doručenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa obdržania opravenej faktúry.

4.9. Pre účely tejto zmluvy sa za dátum úhrady faktúry zo strany objednávateľa považuje dátum pripísania platenej sumy na účet zhotoviteľa v jeho banke.

Článok V. Spôsob plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo samostatne, **nemôže** poveriť jeho vykonaním tretiu osobu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na subdodávky potrebné pre plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa. **Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky práce vykonať výlučne na území Slovenskej republiky a počas výkonu prác nevyviezť žiadne údaje mimo území SR.**
- 5.2. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný v dohodnutom rozsahu pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 5.3. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ, ktorý nesplnil túto povinnosť, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím odovzdaných pokynov.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť optimálne podmienky pre vykonanie diela (t.j. vyčleniť požadovanú techniku a technický personál na dobu nutnú pre odovzdanie techniky v prevádzkyschopnom stave zhotoviteľovi, prevzatie techniky po modernizácii a pri oživovaní a inštalácii techniky na stanovisku. Poskytnúť technickú dokumentáciu potrebnú pre vykonanie modernizácie a inštaláciu rádiolokátora). Zabezpečiť, aby technika a technologické vybavenie (silové el. rozvody, spojovacie linky a pod.) spĺňali požadované technické normy.
- 5.5. Objednávateľ je oprávnený vykonať priebežne kontrolu plnenia povinností riadne vykonať dielo. V prípade zistenia vadne vykonávaných prác môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa, aby zistené vady odstránil. Objednávateľ spisuje o výsledku kontroly protokol. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia § 550 Obchodného zákonníka.
- 5.6. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
- 5.7. Súbežne s etapou E6 podľa *prílohy 3* zhotoviteľ umožní spoločnosti BAE SYSTEMS CNIR (USA) montáž systémov IFF do RL a overenie jeho funkčnosti v priestoroch zhotoviteľa.
- 5.8. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa umožní vstup špecialistov firiem UKRSPECEXPORT (Ukrajina), ISKRA (Ukrajina) a BAE Systems CNIR (USA) na určené stanovisko objednávateľa za účelom účasti pri preberacích skúškach modernizovaného rádiolokátora a oboznámi ich s pravidlami bezpečnosti pri práci, platnými v mieste výkonu práce na stanovisku a zabezpečí ochranu utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z..

Článok VI. Záručný a pozáručný servis, reklamačné podmienky, vady diela

- 6.1. Zhotoviteľ poskytne záruku na predmet zmluvy **24 mesiacov**. Na diely, ktoré majú výrobcom stanovenú dobu životnosti, poskytuje zhotoviteľ záruku na túto dobu, nie však viac ako 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela zástupcom objednávateľa.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje **do 48 hodín** po doručení reklamácie (písomnej, faxom alebo telegramom), s výnimkou dní pracovného voľna a pracovného pokoja, v mieste uskutočnenia dodávky, započatť s odstraňovaním väd diela, vzniknutých porúch dodaného vybavenia, alebo jeho komponentov. Reklamácia musí obsahovať najmenej tieto náležitosti – označenie zmluvy o dielo, opísanie väd alebo presné určenie väd a spôsob ich prejavu, voľbu nároku objednávateľa.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný vyriešiť reklamáciu **do 30 dní** od jej uplatnenia. V prípade nutnosti dovozu dielcov zo zahraničia sa táto doba predlžuje o nutnú dobu licenčného konania.
- 6.4. Záručný servis môže byť realizovaný výmenným spôsobom, pričom vadné komponenty budú do obnovenia ich prevádzkyschopnosti nahradené komponentmi výkonnostne a funkčne ekvivalentnými. V prípade, že vada bude odstránená formou výmeny časti zariadenia alebo vadného dielu, stávajú sa vymenené a chybné zariadenia alebo diely majetkom zhotoviteľa. Nároky z väd diela budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl.

Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z väd diela objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách.

- 6.5. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, nastávajú účinky § 562 Obchodného zákonníka.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v bode 3.1., ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.7. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky.
- 6.8. Záručná doba sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady.
- 6.9. Objávateľ nemá právo bez písomného odsúhlasenia zhotoviteľa používať tovar, na ktorý bola uplatnená reklamácia.
- 6.10. Zhotoviteľ má výhradné právo na dodávky náhradných dielov a servisných služieb pre modernizované časti rádiolokátora ST-68MSK výrobné číslo 087052, resp. zhotoviteľom vykonaných modernizovaných úprav počas životnosti rádiolokátora.

Článok VII. Vlastníctvo diela

- 7.1. Objávateľ nadobúda právo užívania po odovzdaní diela podľa článku III. tejto zmluvy.
- 7.2. Objávateľ nadobúda právo vlastníctva prevzatého diela alebo jeho časti po zaplatení dohodnutej ceny (prípadne čiastkovej ceny za etapu) podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 7.3. Objávateľ je vlastníkom všetkých prístrojov, zariadení a iných produktov zakúpených za prostriedky objednávateľa.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť vytvorené technické riešenie, spĺňajúce podmienky vynálezu alebo priemyselného vzoru pred využitím treťou osobou.

Článok VIII. Štátne overovanie kvality

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmete zmluvy zhotoviteľ umožní vykonať štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v rozsahu podľa požiadaviek SOŠ AQAP 2131. Zhotoviteľ s vykonaním štátneho overovania kvality súhlasí.
- 8.2. Štátne overovanie kvality bude vykonané podľa technickej dokumentácie LOBB TP-1042M-158-05.

Článok IX. Zmluvné pokuty a sankcie

- 9.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia, dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny nesplneného rozsahu predmetu zmluvy za každý deň omeškania, nie však viac ako 0,5% z ceny diela. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, atď.), objednávateľ neuplatní úroky z omeškania za dobu trvania vyššej moci (§374 ObchZ), alebo za dobu omeškania kupujúceho (§370 ObchZ).
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade, že zhotoviteľ nezúčtuje predmet zmluvy v zmluvne stanovenom objeme uvedenom v bodoch 4.4.1. a 4.4.2. alebo nevráti preddavok na účet objednávateľa, zaplatí objednávateľovi mimo úrokov z omeškania uvedených v bode 9.1. zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z rozdielu finančnej čiastky medzi poskytnutým preddavkom na cenu a zúčtovanou čiastkou poskytnutého preddavku až do dňa vrátenia rozdielovej čiastky na účet objednávateľa.

- 9.4. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni zistené vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 9.5. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 9.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať obchodné tajomstvo vo veciach týkajúcich sa všetkých skutočností obchodnej, výrobnjej a technickej povahy, súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.
- 10.2. V zmysle zákona č. 215/2004 Z. z., zhotoviteľ nesmie poskytovať údaje o tejto zmluve ako aj skutočnostiach z nej vyplývajúcich tretej osobe. O tejto skutočnosti poučí svojich pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ dobrovoľne súhlasí s kontrolou režimových opatrení k ochrane utajovaných skutočností a záujmov Ozbrojených síl SR vyplývajúcich a vznikajúcich z tejto zmluvy. Táto kontrola môže byť vykonaná po predchádzajúcom dohovore zmluvných strán v priestoroch zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať pripomienky a odporúčenia kontrolného orgánu. Kontrolu môže vykonať funkcionár MO SR poverený pre túto činnosť.
- 10.4. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie o zmluvných stranách v rámci plnenia zmluvy iným subjektom a nezneužívať ich na akúkoľvek činnosť.
- 10.5. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznamovať všetky skutočnosti, ovplyvňujúce plnenie predmetu zmluvy po stránke obsahovej, termínovej a v nadväznosti na podmienky uzatvárania dohôd o zmenách.
- 10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 10.7. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa pre účely tejto zmluvy považuje nedodržanie termínu odovzdania predmetu zmluvy stanoveného v bode 3.1., alebo nedosiahnutie takticko-technických parametrov uvedených v TP rádiolokátora v riadnom termíne, alebo omeškanie zhotoviteľa z dôvodu pôsobenia vyššej moci trvajúcej viac ako 60 dní. Druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy podľa § 345 Obchodného zákonníka. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a na úhradu zmluvnej pokuty.
- 10.8. Po dobu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, štrajk, vojnový konflikt, atď.) nepresahujúcej 60 dní sa termíny plnenia povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy predlžujú o dobu pôsobenia vyššej moci. Ak vyššia moc pôsobí viac ako 60 dní, musia zmluvné strany posúdiť a dohodnúť zodpovedajúce opatrenia, smerujúce k splneniu svojich povinností. Inak má zmluvná strana právo postupovať podľa bodu 10.7. tejto zmluvy.
- 10.9. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Tejtto povinnosti sa zbaví len tým, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu a povinnosť nahradiť škodu sa riadi ustanoveniami § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzťahy medzi zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
- 11.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme a v ďalšom sa stávajú jej nedeliteľnou súčasťou. Rokovaniami o plnení a zmenách v tejto zmluve sú poverení:
- za ÚIA MO SR: Ing. Juraj HREHORČÁK – riaditeľ
 - Ing. Pavol ORAVEC / SEOPMZ MO SR – riešenie technických otázok

kpt. Ing. Jozef VRAŠŤIAK – zodpovedná osoba za koordináciu prevzatia diela
– za LOBB, a.s.: Ing. Milan NEŠŤÁK – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Igor MIHALUS – riešenie technických otázok

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie obdrží ÚOŠKŠOK Trenčín a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

11.5. Táto zmluva o dielo sa uzatvára po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka. Obe zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami v tejto zmluve.

11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :

1. Takticko - technické zadanie na modernizáciu RL ST-68U,
2. Cenová kalkulácia – modernizácia rádiolokátora ST-68U výrobné číslo 087052,
3. Platobné podmienky – etapy fakturácie,
4. Požiadavky na spolupôsobenie organizácií MO SR ,
5. Vzor zápisu o splnení etapy,
6. Súprava vybavenia náhradných dielov a dokumentácie pre modernizáciu rádiolokátora ST-68U.


Bratislava,

13 JÚN 2008

13 JÚN 2008



Za zhotoviteľa:
Ing. Milan NEŠŤÁK
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ



Za objednávateľa:
Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ



TAKTICKO – TECHNICKÉ ZADANIE NA MODERNIZÁCIU RL ST-68U

1. Úvodné ustanovenia

Na rádiolokátoroch ST-68U a ST-68UM sa navrhuje vykonať opravu podľa nálezu a vykonať modernizáciu v rovnakom rozsahu.

Po modernizácii rádiolokátora mu bude priradený index: ST-68MSK

1.1. Podmienky na vykonanie defektoskopie a opravy podľa nálezu

Defektoskopiou vykonať na stanovišti za odbornej účasti:

- VVzS Zvolen ako prevádzkovateľa zariadenia,
- LOBB š.p. Banská Bystrica ako realizátora opravy a hlavného riešiteľa modernizácie.

Defektácia sa vykonáva s cieľom:

- preveriť technický stav nemodernizovaných komponentov v závislosti na miere opotrebovania,
- určiť rozsah opravy a jej finančné vyčíslenie.

2. Takticko – technické zadanie

2.1. Takticko – technické požiadavky

2.1.1. Taktické požiadavky

- 2.1.1.1. Modernizovaný mobilný 3D prehľadový rádiolokátor ST-68MSK má zabezpečiť radarovú informáciu pre systém ASOC, LETVIS (CRVO), PLRK S-300PMU, ASV TATRAPAN PVO pre PLRK 2K12 KUB a ASTRA PVO.
- 2.1.1.2. čas oneskorenia výdaja informácie do kanálu spojenia ≤ 2 sec. voči momentu lokácie vzdušného objektu.
- 2.1.1.3. Vzájomná súčinnosť modernizovaného RL a PLRK S-300PMU sa musí vykonať v súlade s algoritmom vzájomnej súčinnosti RL ST-68U a PLRK S-300PMU.
- 2.1.1.4. Integrácia opytovača IFF zodpovedajúceho požiadavkám NATO (STANAG 4193, MARK 10 a 12) do rádiolokátora ST-68U (UM).
- 2.1.1.5. V modernizovanom rádiolokátore musí byť zabezpečené sledovanie cieľov podľa informácie odpovede opytovača IFF pri poruchách v kanáloch zistenia RL.
- 2.1.1.6. Možnosť automatického určovania polohy rádiolokátora v neznámom priestore s využitím GPS po vykonanom manévri.
- 2.1.1.7. Zvýšenie pravdepodobnosti zisťovania malo rozmerných a nízko letiacich cieľov, na základe zvýšenia citlivosti prijímačov.
- 2.1.1.8. Možnosť automatizovaného sledovania min. 120 dráh cieľov za otáčku antény.
- 2.1.1.9. Modernizáciou sa nesmie zhoršiť mobilnosť pôvodného rádiolokátora.
- 2.1.1.10. Modernizovaný rádiolokátor musí zabezpečiť vzájomnú súčinnosť s užívateľmi RLI podľa údajov v nasledujúcej tabuľke:

Názov užívateľa RLI	Názov protokolu	Druh prenosu dát
ASV «ASOC»	ASTERIX ASOC ICD 001, 3. vydanie, z 15.3.1999 ^{11/ 11A}	Modem TAINET T-336Cx, dvojvodičová komutovaná, alebo štvorvodičová prenajatá linka, synchrónny prenos RLI
ASV «TATRAN PVO»	ASTERIX modifikovaný štandardný UAP 048 a 034 ^{12/ 12A}	1. Modem TAINET T-336Cx, dvojvodičová komutovaná, alebo štvorvodičová prenajatá linka, asynchrónny prenos RLI , štruktúra paketu – PID kóder 2. Sieť LAN – Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX ¹³ , protokol UDP/IP
ASV «ASTRA PVO»	ASTERIX modifikovaný štandardný UAP 048 a 034 ^{12/ 12A}	1. Modem TAINET T-336Cx, dvojvodičová komutovaná, alebo štvorvodičová prenajatá linka, asynchrónny prenos RLI , štruktúra paketu – PID kóder 2. Sieť LAN – Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX ¹³ ,

		protokol UDP/IP
ASV «LETVIS»	ASTERIX modifikovaný štandardný UAP 048 a 034 ^{/2/ /2A/}	1. Modem TAINET T-336Cx, dvojvodičová komutovaná, alebo štvorvodičová prenajatá linka, synchronný prenos RLI 2. Sieť LAN - Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX ^{/*,} protokol UDP/IP

* Sieťou LAN môže byť súčasne odovzdávaná RLI maximálne dvom užívateľom.

/1/ Modifikovaný štandardný UAP 001 podľa:

«INTERFACE CONTROL DOCUMENT For the Exchange of Track and Plot Information in ASTERIX Format, ASOC-ICD-001, Revision 3, 15.3.1999»

UAP for Radar-to-ASOC Interface – Radar Plot Messages

FRN	Data Item	Data Item Description	Length in Octets
1	I001/010	Data Source Identifier	2
2	I001/020	Target Report Descriptor	1 or 2
3	I001/040	Measured Position – Polar	4
4	I001/070	Mode 3/A Code – Octal	2
5	I001/090	Mode C Code – Binary	2
6	Not used ¹		
7	I001/141	Truncated Time of Day	2
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.
8	I001/050	Mode 2 Code – Octal	2
9	Not used ¹		
10	Not used ¹		
11	Not used ¹		
12	Not used ¹		
13	Not used ¹		
14	I001/030	Warning/Error Conditions	1+
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.
15	Not used ¹		
16	Not used		
17	Not used		
18	Not used		
19	Not used		
20	SDI Plot ²	ASOC Plot Special Data Item	3 or 4
21	Not used ¹		
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.

Notes: 1. Not processed by ASOC if received
2. Indicates presence of ASOC Plot Special Data Item sent in accordance with Section 4.2.2.2.

/1A/ Modifikovaný štandardný UAP 001 podľa:

«INTERFACE CONTROL DOCUMENT For the Exchange of Track and Plot Information in ASTERIX Format, ASOC-ICD-001, Revision 3, 15.3.1999»

UAP for Radar-to-ASOC Interface – Radar Track Messages

FRN	Data Item	Data Item Description	Length in Octets
1	I001/010	Data Source Identifier	2
2	I001/020	Target Report Descriptor	1 or 2
3	I001/161	Track/Plot Number	2
4	Not used ¹		
5	I001/042	Calculated Position - Cartesian	4
6	I001/200	Calculated Track Velocity	4
7	I001/070	Mode 3/A Code - Octal	2
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.

8	I001/090	Mode C Code - Binary	2
9	I001/141	Truncated Time of Day	2
10	Not used ¹		
11	Not used ¹		
12	Not used ¹		
13	I001/170	Track Status	1 or 2
14	I001/210	Track Quality	1
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.
15	I001/050	Mode 2 Code - Octal	2
16	Not used ¹		
17	Not used ¹		
18	Not used ¹		
19	Not used ¹		
20	SDI Track ²	ASOC Track Special Data Item	2 – 14
21	Not used ¹		
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.

Notes: 1. Not processed by ASOC if received
2. Indicates presence of ASOC Track Special Data Item sent in accordance with Section 4.3.2.2.

/2/ Modifikovaný štandardný UAP 048 podľa :
«EUROCONTROL STANDARD DOCUMENT SUR.ET1.ST05.2000-STD-04-01,
ver. 1.14, november 2000»

FRN	Data Item	Data Item Description	Length in Octets
1	I048/010	Data Source Identifier	2
2	I048/140	Time-of-Day	3
3	I048/020	Target Report Descriptor	1+
4	I048/040	Measured Position in Slant Polar Coordinates	4
5	I048/070	Mode-3/A Code in Octal Representation	2
6	I048/090	Flight Level in Binary Representation	2
7	I048/130	Radar Plot Characteristics	1+1+
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.
8	Not used		
9	Not used		
10	I048/250	Mode S MB Data	1+8*n
11	I048/161	Track Number	2
12	I048/042	Calculated Position in Cartesian Coordinates	4
13	I048/200	Calculated Track Velocity in Polar Representation	4
14	I048/170	Track Status	1+
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.
15	I048/210	Track Quality	4
16	Not used		
17	I048/080	Mode-3/A Code Confidence Indicator	2
18	I048/100	Mode-C Code and Confidence Indicator	4
19	I048/110	Height Measured by 3D Radar	2
20	Not used		
21	Not used		
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.
22	Not used		
23	I048/55	Mode-1 Code in Octal Representation 1	1
24	I048/50	Mode-2 Code in Octal Representation	2
25	I048/65	Mode-1 Code Confidence Indicator	1
26	I048/60	Mode-2 Code Confidence Indicator	2
27	Not used		
28	Not used		
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.

/2A/ Modifikovaný štandardný UAP 034 podľa :
 «EUROCONTROL STANDARD DOCUMENT SUR.ET1.ST05.2000-STD-02b-01,
 ver. 1.26, november 2000»

FRN	Data Item	Data Item Description	Length in Octets
1	I034/010	Data Source Identifier	2
2	I034/000	Message Type	1
3	I034/030	Time-of-Day	3
4	I034/020	Sector Number	1
5	I034/041	Antenna Rotation Period	2
6	I034/050	System Configuration and Status	1+
7	Not used		
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.
8	I034/070	Message Count Values	(1+2*N)
9	Not used		
10	Not used		
11	I034/120	3D-Position of Data Source	8
12	Not used		
13	Not used		
14	Not used		
FX	n.a.	Field Extension Indicator	n.a.

2.1.2. Základné takticko - technické požiadavky

Tab. 1 Hlavné technické údaje

P. č.	PARAMETRE	POŽADOVANÁ HODNOTA
1.	Zóna zistenia (pri $P_d = 0,5$; $P_f = 10^{-6}$): - v azimute - v polohovom uhle - v diaľke: a) ciele s $\sigma_{ef} = 10 \text{ m}^2$ na výške 10 000 až 25 000 m b) nízkoletiace ciele s $\sigma_{ef} = 1,0 \text{ m}^2$ (pri výške elektr. stredú antény $H_a = 5,0 \text{ m}$) na výške: 50 m 100 m 1000 m c) ciele s $\sigma_{ef} = 0,1 \text{ m}^2$ na výške 50 m Prístrojový dosah (v závislosti od režimu spúšťania)	360° od - 20' do + 30° ≤ 325 km 31 km 42 km 110 - 115 km 27 km max. 90 km, max. 180 km, max. 360 km
2.	Elevačné krytie: Režim I Režim II Režim III Režim IV	od - 20' do + 6° (4 lúče) od - 20' do + 6° koncentrácia energie 2x2 lúče od - 20' do + 30° (2x4 lúče) od - 20' do + 3° koncentrácia energie (2 lúče)
3.	Výškový dosah (ciele s $\sigma_{ef} = 10 \text{ m}^2$)	25 km
4.	Stredné kvadratické chyby merania priemerné pre zónu do 70 km a) v azimute b) v diaľke c) vo výške	< 15' < 100m < 400m
5.	Rozlišovacia schopnosť (pre ciele s $\sigma_{ef} = 1$ až 2 m^2 , v podmienkach bez úmyselného rušenia a na diaľkach do 70 km, pri poloh. uhloch od -20' do + 6°) a) v azimute b) v diaľke (v režime spúšťania „Častý“) (v režime spúšťania „Riedky“) c) v polohovom uhle	< 4° < 300 m < 600 m < 3°

6.	Ochrany proti rušeniu	Požaduje sa: <ul style="list-style-type: none"> - proti aktívnemu šumovému rušeniu potlačenie signálov z bočných lalokov smerovej char. antény a určenie smeru na rušič - potlačenie aktívneho rušenia v hlavnom laloku smerovej charakteristiky antény - automatické potlačenie stacionárneho aktívneho rušenia autokompenzátorom - potlačenie aktívneho rušenia 23 až 25 dB - automatické potlačenie nestacionárneho šumového rušenia - automatické potlačenie pasívneho rušenia s možnosťou nastavenia parametrov ovplyvňujúce rušenie
7.	Vysielač Výkonový zosilňovač Chladienie Výstupný výkon	klystrón kvapalinou 350 – 500 kW v impulze 3,5 kW stredný výkon
8.	Prijímač Časové riadenie citlivosti (STC, VARU) Mikrovlnový zosilňovač Medzifrekvenčný kmitočet Šírka pásma medzifrekvenčného zosilňovača	viackanálový s autokompenzátorom mikrovlnový atenuátor dynamické pásmo ≥ 40 dB nízkošumový tranzistorový 24 MHz prispôsobená dĺžke impulzu
9.	Zariadenie spracovania RL informácie. Potlačenie pasívneho rušenia, automatické zistenie	fázové dopplerovské filtre, stabilizácia úrovne falošných poplachov, automatické zistenie, tvarovanie značiek (plots) v digitálnom tvare
10.	Potlačenie odrazov od miestnych predmetov	≥ 48 dB kontroluje sa podľa kontrolného odrážača v režime spúšťania «častý / 6 ot.»
11.	Procesor spracovania RL informácie	<ul style="list-style-type: none"> - výpočet výšky značiek a poloh. uhlu pelengu (smerníka na rušič) - stotožnenie informácie od opytovača IFF a systému spracovania RL - ručné a automatické sledovanie podľa dát PRL a opytovača IFF, - výpočet rýchlosti - výdaj stotožnených dát na ASV a výnosné pracovné miesto
12.	Pracovné miesto operátora RL a výnosné PM musia obsahovať:	<ul style="list-style-type: none"> - farebný monitor min. 19", - programové vybavenie (SW) pre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ spracovanie zobrazenie dát PRL, opytovača IFF a stotožnených dát, (vrátane módu 4 IFF) ▪ zobrazenie diagnostickej informácie PRL a opytovača IFF, ▪ ovládanie PRL a opytovača IFF (vrátane módu 4 IFF), - možnosť ovládania SW (HMI) v: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruskom jazyku ▪ anglickom jazyku - modemy pre výdaj dát
13.	Čas zapnutia radaru (pri teplote $\geq 0^{\circ}\text{C}$): <ul style="list-style-type: none"> - normálny režim zapnutia - režim zrýchleného zapnutia - režim zapnutia z pohotovostného stavu (z DR) 	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 3 min ≤ 2 min. ≤ 45 sek.
14.	Čas zvinutia (rozvinutia) radaru vyškolenou obsluhou v počte 5 osôb	≤ 30 min.
15.	Konštrukcia anténového systému:	reflektorová s mechanickým otáčaním v azimute,

		s ožarovačom podkanála identifikácie IFF, so 4-kanalovým ožarovačom kanálov PRL s elektronickým riadením zmeny kmitočtu v polohovom uhle a lineárnou polarizáciou
16.	Napájanie	elektrická sieť 3 x 400 V / 230 V, 50 Hz
17.	Mechanická a klimatická odolnosť podľa STN 01 102 a STN 01 105 pre techniku skupiny N.7-UCH-II-A s ďalšími doplnkami a) teplota okolia b) vlhkosť c) vietor d) vplyv počasia e) atmosférický tlak	pracovná pre výnosné PM mimo prevádzku do 98 % / 25 °C prevádzka vypnutie otáčania zvinutie antény námraza - ľad dážď sneh pracovný
		- 40 °C až + 50 °C 0 °C až + 50 °C - 50 °C až + 60 °C do 25 m.s ⁻¹ od 25 m.s ⁻¹ do 50 m.s ⁻¹ nad 50 m.s ⁻¹ . max. 8 mm pri rýchlosti vetra ≤ 20 m.s ⁻¹ max. 100 mm.h ⁻¹ max. 100 mm min. 89,9 kPa
18.	Opytovač IFF Prístrojový dosah Činnosť v režimoch ICAO príl.10, STANAG 4193 časť 1-4 Možnosť rozšírenia činnosti Možnosť pripojenia externého kryptopočítača KIV-6 pre ovládanie módu 4	AN/UPX-37 od firmy BAE SYSTEMS > 400 km Módy 1, 2, 3/A, C, 4 na Mód 5 IAW STANAG 4193 časť IV a V, a Mód S - musí byť zabezpečená
19.	Technické parametre opytovača IFF Rozmery Rozsah pracovných teplôt Napájanie Striedavé napätie Príkon Vysielač Výkon v impulze Frekvencia Výstupná impedancia Maximálny činiteľ stojatých vln SWR Prijímač Citlivosť Frekvencia Šírka pásma	V súlade s dokumentáciou AN/UPX-37 - 20 °C až + 50 °C 230 V + 10%, 50 Hz až 400 Hz cca 1100 VA > 1800 W 1030 MHz 50 Ohm 2:1 - 82,0 dBm minimálne 1090 MHz 8 MHz
20.	Kanál identifikácie IFF anténneho systému modernizovaného RL	musí svojimi parametrami zodpovedať parametrom opytovača IFF
21.	Spoľahlivosť opytovača IFF Stredná doba medzi poruchami (MTBF) Stredná doba opravy (MTTR)	> 5000 hod. < 20 min.
22.	Kapacita spracovania za jednu otáčku antény : - počet dráh v automatickom sledovaní	min. 120
23.	Ovládanie a monitorovanie	Miestne a diaľkové
24.	Výstup číslicovej RLI, obnova RLI a) ploty b) tracky c) obnova RLI	požaduje sa požaduje sa 2 režimy (5 sekúnd a 10 sekúnd), v režimoch práce RL I, II a IV

Tab. 2 Požiadavky na prevádzku, ošetrovanie a opravy modernizovanej techniky

1.	Prevádzkové normy - prev. hodín bez zmeny parametrov v rámci definovaných tolerancií - obsluha v radare (pri činnosti v jednej zmene) <i>Poznámka: Obsluha RL nezahŕňa obsluhu EC.</i>	72 hod. operátor a inžinier /technik/ radaru
2.	Normy technického ošetrovania	V súlade s technickou dokumentáciou výrobcu zariadenia
3.	Normy pre stredné a generálne opravy	bez potreby vykonania GO súpravy po dobu životnosti radaru
4.	Životnosť	30 000 prevádzkových hodín
5.	Stredná doba používania	minimálne 12 rokov
6.	Vybavenosť : prevádzkové materiály (hmoty a mazivá) náhradné dielce a špeciálne náradie PHM	na 6000 prevádzkových hodín (na 1rok) v telesových ZIP techniky na 1 rok, prevádzkové náplne
7.	Vozidlo č. 2 – zdrojový prívies Elektrický zdrojový agregát hlavný a záložný Klimatická odolnosť zariadení zdrojového príviesu	Požaduje sa oprava a rekonštrukcia : - podvozku - nadstavby Zdrojový prívies musí zabezpečovať: - napájanie el. zariadení RL ST-68MSK napätím 3 x 400V / 230 V / 50 Hz a 3 x 230 V / 400Hz - automatický prechod na vlastný zdroj el. energie pri neprítomnosti (výpadku) vonkajšej el. siete - automatický prechod z hlavného na záložný zdrojový agregát - diaľkovú signalizáciu o požiari a stave paliva - min. 57 kVA - - 40 °C až + 50 °C
8.	Požiadavky na : - krátkodobé uloženie - dlhodobé uloženie, konzervácia	- podľa technologického postupu v prevádzkovej dokumentácii - bojová technika, nepožaduje sa

Tab. 3 Ostatné požiadavky na modernizovanú techniku

1.	Požiadavky na použité suroviny, materiál a súčasti techniky	so zvýšenou klimatickou, mechanickou odolnosťou, so zvýšenou spoľahlivosťou vyhovujúcou požiadavkám kladeným na prevádzku špeciálnej vojenskej techniky
2.	Mechanická odolnosť	povrchové ochrany podľa STN, na vonkajšiu povrchovú úpravu použiť polyuretánovú farbu č. U2081/5220
3.	Požiadavky na ergonómiu	indikačné a ovládacie prvky jednoznačne a výrazne označené, rozmiestnenie musí vychádzať z antropometrickej a psychofyziolog. charakteristiky človeka, obsluha zariadenia ľahká, bezpečná a nesmie klást' neúmerne požiadavky na fyzickú námahu obsluhy
4.	Požiadavky na spracovanie záručných podmienok	ako samostatný článok v predmetnej zmluve
5.	Požiadavky na ekológiu	podľa STN
6.	Požiadavky na vyradovanie techniky z ozbrojených síl SR a jej likvidáciu	nepožaduje sa, ide o prestavbu techniky
7.	Požiadavky na metrologické zabezpečenie	musí umožňovať kontrolu a nastavenie predpísaných parametrov, podľa návrhu realizátora modernizácie techniky (zoznam musí byť uvedený v dokumentácii jednotlivých častí techniky)
8.	Požiadavky na úpravy	

	a) diaľkové ovládanie opytovača IFF	- musí byť zabezpečené z pracovného miesta operátora PMO, aj z výnosného pracovného miesta VPM
	b) zástavba technických a programových prostriedkov ASV VzS	- vyriešiť prenos dát medzi PM operátora a opytovačom IFF, PMO a prijímačom GPS - v rámci súpravy riešiť jedno výnosné pracovisko operátora pre vedenie BČ s možnosťou jeho umiestnenia na veliteľské stanovište roty RL prieskumu, SVS alebo NS,
	c) výstražné štítky a bezpečnostné tabuľky	- v slovenskom jazyku
	d) protipožiarna ochrana : - ochrana elektrických obvodov od preťaženia - signalizácia o požiari v zdrojovom prívесе - hasiace prostriedky	- podľa STN
9.	Úprava elektrických silových rozvodov súčastí rádiolokátora	- podľa STN, s vystavením osvedčenia o východiskovej revízii

2.1.3. Zloženie aparatúry

Súprava modernizovaného radaru pozostáva z týchto základných častí :

- 2.1.3.1. Vozidlo č. 1 prijímacie a vysielacie zariadenie, anténový systém, identifikačné zariadenie, zariadenia primárneho a sekundárneho spracovania signálu, pracovné miesta.
- 2.1.3.2. výnosný indikátor - pracovné miesto pre zobrazenie a prenos radarových údajov, zariadenie diaľkového ovládania, komunikačné systémy a pomocné zariadenia (zariadenie vezené na ťahači vozidla č. 2).
- 2.1.3.3. vozidlo č. 2 - zdrojový prívес pre zabezpečenie napájania všetkých elektrických zariadení súpravy so zálohovaním napájania.

2.1.4. Konštrukčné a technologické požiadavky

- 2.1.4.1. Klimaticky a mechanicky z odolné zariadenia od kooperujúcich dodávateľov musia byť konštrukčne zabudované tak, aby spĺňali technické podmienky určené výrobcom.
- 2.1.4.2. Modernizáciu radaru vykonať v zmysle čl. 2.1 až 2.4.5 STN 01104 s dôrazom na blokovú konštrukciu.
- 2.1.4.3. Pri modernizácii zohľadniť požiadavky čl. 4.1 až 4.5 a 7.1 až 7.10 STN 01104. Dôraz klásť na unifikované bloky a diely, rešpektovať požiadavky tried klimatickej a mechanickej odolnosti. Ďalej je potrebné zobrať do úvahy i čl. 6.1 až 6.13 STN 01104.
- 2.1.4.4. Elektrickú inštaláciu jednotlivých nových zariadení radaru realizovať v súlade s požiadavkami čl. 9.1 až 9.9 STN 01104, STN 986056 a príslušných noriem STN vrátane Vševojs-10-2, príloha 1 pre elektrické zariadenia u pojazdných prostriedkov.
- 2.1.4.5. Realizácia zdrojov u modernizovaného radaru musí vyhovovať požiadavkám čl. 11.1 až 11.13 STN 01104, STN 986005, STN 986006, STN 986053, STN 986054.
- 2.1.4.6. Realizácia elektrických zariadení v radare musí vyhovovať požiadavkám čl. 10.1 až 10.3 STN 01104, STN triedy STN 33 2000-4-41 a súvisiacim normám.
- 2.1.4.7. Modernizáciu a inštaláciu radaru vykonať s rešpektovaním požiadaviek podľa čl. 15.1 až 15.12 STN 01104, normy STN 33 2000-4-41 s prihliadnutím na požiadavky noriem STN 343100 a STN 343110.
- 2.1.4.8. Vonkajšie úpravy radaru (konzoly antény IFF) nesmú narušiť profily prepravovanej zostavy.

2.1.5. Požiadavky na suroviny, materiál a kompletujúce výrobky

Technické prostriedky musia byť vyrábané zo súčiastok so zvýšenou klimatickou a mechanickou odolnosťou a zvýšenou spoľahlivosťou, vyhovujúcou požiadavkám kladeným na prevádzku špeciálnej vojenskej techniky. Materiály aparatúry radaru musia zohľadniť požiadavky čl. 8.1 až 8.4 STN 01104. Dôraz klásť na unifikované materiály a technológie povrchov úprav a ochrán.

2.1.6. Špeciálne požiadavky

- 2.1.6.1. Riešenie technických a programových prostriedkov musí umožňovať výcvik obslúh radaru formou integrovaného systému výcviku.
- 2.1.6.2. Základné funkčné celky aparatury musí byť možné samostatne odpojiť od napájania elektrickým prúdom.
- 2.1.6.3. Sprievodnú dokumentáciu modernizovaného rádiolokátora ST-68MSK predložiť ku preberacím skúškam. Spracovať ju v tomto rozsahu:
 - *Technický popis*
 - *Návod na obsluhu (zahŕňajúci bežné opravy a kontrolu parametrov)*
 - *Zoznam predmetov v súprave RL*
 - *Zoznam súpravy náhradných dielov*
 - *Záznamník súpravy*
 - *Technický denník*
 - *Príručka pre uskutočňovanie stredných opráv (návrh)*

2.1.7. Požiadavky na spoľahlivosť, odolnosť a bezpečnosť

- 2.1.7.1. Požiadavky na spoľahlivosť
 - 2.1.7.1.1. Životnosť radaru sa požaduje 30 000 prevádzkových hodín, stredná doba používania minimálne 12 rokov.
 - 2.1.7.1.2. Stredná doba bezporuchovej prevádzky radaru musí byť minimálne 800 hodín.
 - 2.1.7.1.3. Stredná doba obnovy prevádzkyschopnosti radaru (jednotlivých pracovných miest - pri oprave formou výmeny modulov) nesmie byť vyššia ako 30 minút.
 - 2.1.7.1.4. Návrhy na zabezpečovanie opráv chybných modulov ako aj vykonávanie opráv je potrebné predložiť v sprievodnej dokumentácii. (pozri Tab.2 bod 3.)
 - 2.1.7.1.5. Hodnotenie plnenia ukazovateľov spoľahlivosti (bezporuchovosti, opraviteľnosti, dlhodobosti prevádzky a doby života) sa musí vykonávať v súlade s STN 08100, STN 01103 a STN 09103.
 - 2.1.7.1.6. Modernizovaný rádiolokátor bude počas preberacích skúšok na RL stanovišti podrobený skúške 48 hodinovej nepretržitej prevádzky.
- 2.1.7.2. Požiadavky na odolnosť a bezpečnosť
 - 2.1.7.2.1. Konštrukčné a technické riešenie musí z hľadiska požiadaviek na odolnosť voči vonkajším vplyvom vyhovovať STN 01102 a 01105 trieda N.7-UCH-IIA, s výnimkou vylúčenia prevádzky počas prepravy.

2.1.8. Požiadavky na prevádzku a opravy

- 2.1.8.1. Prevádzka radaru musí byť automatizovaná a diagnostikovaná.
- 2.1.8.2. Bežné opravy zariadenia musí uskutočniť zaškolený personál formou výmeny modulov.
- 2.1.8.3. Diagnostiku a výmenu systémových blokov musia zabezpečiť po uplynutí záruky a po zaškolení vojenský špecialisti.
- 2.1.8.4. Zloženie, množstvo a uloženie náhradných dielcov a pracovného náradia (pomôcok) musí byť také, aby umožnilo kvalifikovanej obsluhu komplexne a rýchlo odstrániť vzniknuté poruchy a vykonať predpísanú údržbu.

2.1.9. Požiadavky na balenie a označovanie

- 2.1.9.1. Pri návrhu a konštrukcii modernizovaného radaru je potrebné zohľadniť čl. 13.1 až 13.16 STN 01104 a požiadavky noriem STN 98 5010 a STN 98 6004.
- 2.1.9.2. Označenie aparatury a jej označenie v dokumentácii realizovať v zmysle čl. 12.1 až 12.7 STN 01104, s prihliadnutím na ostatné záväzné normy a odporúčania.
- 2.1.9.3. U nových zariadení určených do mobilných prostriedkov sa požaduje ich pevná konštrukčná zástavba do modernizovaného prostriedku.

2.1.10. Požiadavky na skladovanie a prepravu

- 2.1.10.1. Zariadenie je určené na bojové použitie, nepredpokladá sa jeho dlhodobé skladovanie. Pre zabezpečenie prepravy zariadenia sa požaduje vypracovať a dodať dokumentáciu pre plánovanie prepravy po cestných komunikáciách, železnici, loďou a lietadlom.

2.2. Požiadavky na štandardizáciu a unifikáciu

- 2.2.1. Modernizovaný radar musí byť plne kompatibilný s automatizovaným systémom Vzdušných síl OS SR z hľadiska možnosti variabilného pripojovania do systému a možnosti využitia jednotnej radarovej informácie (v súlade s požiadavkami v časti 2.1.2., bod 25 tabuľky 1).
- 2.2.2. Dátové rozhranie modernizovaného radaru s užívateľmi RL informácie musí byť v súlade s medzinárodne platnými normami pre prenos dát - ASTERIX (v súlade s požiadavkami v časti 2.1.1., bod 10).
- 2.2.3. Pri použití technických prostriedkov je potrebné rešpektovať maximálne využívanie typizovaných výrobkov, blokov a súčiastok.

2.3. Ergonomické požiadavky

- 2.3.1. Modernizáciu radaru vykonať s rešpektovaním požiadaviek podľa čl. 14.1 až 14.12.9 STN 01104. Pre modernizovaný rádiolokátor zabezpečiť hygienické posúdenie príslušným orgánom OS SR (VÚHE Bratislava).
- 2.3.2. Požiadavky z ergonomického hľadiska:
 - 2.3.2.1. indikačné a ovládacie prvky jednoznačne a výrazne označené, rozmiestnenie musí vychádzať z antropometrickej a psychofyzickej charakteristiky človeka,
 - 2.3.2.2. obsluha zariadenia musí byť ľahká, bezpečná a nesmie klásť neúmerné požiadavky na fyzickú námahu obsluhy.
- 2.3.3. Požiadavky na hygienu a bezpečnosť pri práci:
 - 2.3.3.1. požaduje sa zabezpečiť ochranu pred vysokofrekvenčným žiarením v súlade so zákonom č. 126/2006 Z. z.

2.4. Postup, skúšky, preberanie systému a zakončenie prác

S vyrobeným modernizovaným radarom sa musia vykonať preberacie skúšky na RL stanovišti.

Harmonogram:

- 2.4.1. Výroba modernizovaného radaru
- 2.4.2. Spracovanie harmonogramu a metodík preberacích skúšok
- 2.4.3. Preberacie skúšky na RL stanovišti
- 2.4.4. Technicko-organizačné opatrenia
- 2.4.5. Odstraňovanie nedostatkov po preberacích skúškach
- 2.4.6. Materiálové vysporiadanie riešenia úlohy
- 2.4.7. Zavedenie do výzbroje OS SR.

2.5. Požiadavky na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností na území Slovenskej republiky.

Riešiť podľa zákona č. 215/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

CENOVÁ KALKULÁCIA
modernizácie RL ST-68U výrobné číslo 087052
na úroveň ST-68MSK

P. č.	Názov položky	Cena celkom (v Sk)	Poznámka
1.	Priamy materiál	1 790 657,00	
	Priama kooperácia	73979632,00	
2.	UKRSPETSEXPORT, Ukrajina	71651450,00	1)
	ELTECO, Slovenská republika	2 218 181,00	
	Ostatní subdodávateľia spotrebného materiálu (napr. kabeľáž, konektory, farby, atď.)	110 000,00	
3.	Priame mzdy	754 234,00	
4.	Priame energie	150 000,00	
5.	Služby	2 963 578,00	
6.	Spracovacie náklady (výrobná a správna réžia - mimo priamych nákladov na výrobu)	4 471 948,00	
7.	Úplné vlastné náklady	84 110 049,00	
8.	Plánovaný zisk	6 645 211,15	8%
9.	Cena bez DPH	90 755 260,15	
10.	Daň z pridanej hodnoty (DPH)	17 243 499,43	19%
11.	Celková cena s DPH (19%)	107 998 760,00	

Poznámka:

1) priemerný kurz NBS za 3/2008 je vo výške 32,50/1 SKK/Euro

Cena
za výkon inštalácií upraveného programového vybavenia
rádiolokátora ST-68MSK výrobné číslo 088091

P. č.	Názov položky	Cena celkom (v Sk)	Poznámka
1.	Cena bez DPH	2 101 450,00	
2.	Daň z pridanej hodnoty (DPH)	399 275,50	19%
3.	Celková cena s DPH (19%)	2 500 725,50	

Poznámka:

Cena za výkon inštalácií je zakomponovaná v cene priamej kooperácie UKRSPETSEXPORT, Ukrajina za celé dielo. Náklady na služby (spojené s výkonom inštalácií) sú zahrnuté v cenovej kalkulácii služieb.

PLATOBNÉ PODMIENKY
 etapy fakturácie modernizácie RL ST-68U výrobné číslo 087052
 a časový harmonogram modernizácie RL

Etapa	Názov	Fakturovaná cena		Termín plnenia
		bez DPH (v Sk)	s DPH (v Sk)	
E1	Nasunutie RL do LOBB Banská Bystrica, a.s. a protokolárne odovzdanie/prevzatie	0,00	0,00	do 18.6.2008 ✓
E2	Demontážne práce na zdrojovom prívесе a prístrojovom prívесе	693 790,08 ✓	825 610,19 ✓	do 3.7.2008 ✓
E3	Jednotná oprava zdrojového prívесu a prístrojového návесu	6 183 082,86	7 357 868,60 ✓	do 21.7.2008 ✓
E4	Dodávka zariadení pre modernizáciu RL z UKRSPETSEXPORT (príloha č. 6, bod 1 – 1. a 2. časť)	58 913 790,00	70 107 410,10	do 21.7.2008 ✓
E5	Dodávka zariadení z ELTECO (príloha č. 6, bod 2)	2 778 000,00	3 305 820,00 ✓	do 7.8.2008 30.10.08 ✓
E6	Modernizácia a oživenie RL v LOBB Banská Bystrica, a.s.	13 169 163,48	15 671 304,55	do 7.10.2008 3.12.
E7	Presun modernizovaného RL na určené stanovište VÚ 3030 Zvolen	0,00	0,00	do 8.10.2008
E8	Zladenie súpravy, nastavenie obvodov, odladenie programov pre spriahnutie, materiálne odovzdanie súpravy	542 023,50	645 007,96	do 12.11.2008 3.12.
E8.1.	Úprava programového vybavenia RL ST-68MSK v.č. 088091	2 101 450,00	2 500 725,50	do 12.11.2008
E9	Vykonanie preberacích skúšok na určenom stanovišti a odovzdanie užívateľovi	7 801 123,37	9 283 336,81 9.158.336,81	do 21.11.2008 3.12. - 125.000
E10	Konečné materiálové a finančné vysporiadanie	674 286,86	802 401,79	do 28.11.2008 3.12.
SPOLU (v Sk)		90 755 260,15	107 998 760,00	

Poznámka:

- Súbežne s etapou E7 bude spoločnosťou BAE SYSTEMS (USA) realizovaná dodávka systému IFF - opytovača AN/UPX-37 a jeho implementácia do modernizovaného rádiolokátora ST-68MSK.
- Fakturácia jednotlivých etáp modernizácie podľa čl. IV. zmluvy nemusí nasledovať v stanovenom poradí.

POŽIADAVKY

na spolupôsobenie organizácií Ministerstva obrany SR

P. č.	Názov požiadavky
1.	<u>Nasunutie RL ST-68U do priestorov zhotoviteľa</u> (z VÚ 3030 Zvolen, dislokácia Michalovce do LOBB Banská Bystrica, a.s.)
2.	<u>Odovzdanie a prevzatie RL ST-68U na vykonanie modernizácie</u> podľa stanovených programov preberacích skúšok RL.
3.	<u>Zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti vozidiel KRAZ-260 a KRAZ-255V</u> , ktoré sú súčasťou súpravy RL ST-68U, ale v rámci modernizácie RL nepodliehajú opravám ani modernizácii.
4.	<u>Zabezpečenie odsunu modernizovaného RL z opravárenského podniku po ukončení modernizácie a rozvinutie na stanovišti:</u> <ul style="list-style-type: none"> - odsun modernizovaného RL z LOBB na stanovište podľa rozhodnutia užívateľa po vlastnej osi, - vyčlenenie automobilovej techniky pre sprievod súpravy RL pri presune RL po vlastnej osi, - vyčleniť techniku pre odvoz častí nevyužitých pri modernizácii a súprav ND modernizovaného RL.
5.	<u>Zabezpečenie odovzdania a prevzatia modernizovaného RL na určenom stanovišti:</u> <ul style="list-style-type: none"> - vydanie odborného nariadenia na vykonanie preberacích skúšok a materiálové prevzatie modernizovaného RL na určenom stanovišti, - rozmiestnenie súpravy na stanovišti a rozvinutie RL za účasti špecialistov výrobného podniku, zhotoviteľa a kooperantov, - vyčlenenie letového úsilia v rámci leteckého výcviku lietajúceho personálu VzS OS SR na realizáciu preberacích skúšok modernizovaného RL, - zabezpečenie prevzatia RL po ukončení preberacích skúšok určenou komisiou užívateľa, - prevádzkovateľom u VÚHE Bratislava vyžiadať vykonanie meraní zdroja vvf v zmysle zákona č. 126/2006 Z. z..
6.	<u>Pripojenie modernizovaného RL do systému ASOC:</u> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpečenie súčinnosti so špecialistami zhotoviteľa ASOC Lockheed-Martin pre pripojenie RL do ASOC, - vyžiadanie a zriadenie samostatnej telekomunikačnej linky pre prenos dát DP/4, asynchrónny prenos rýchlosťou min. 9600 Bd/sec. medzi uzlom A (káblový uzáver bojového stanoviska RL) a uzlom B (ASOC na CRO VVzS), - preveriť kvalitu vybranej telekomunikačnej linky pre prenos dát DP/4 v rámci bojového stanoviska RL - medzi uzlom A (káblový uzáver bojového stanoviska RL) a miestom rozmiestnenia prípojného návěsu 6UF6-1 modernizovaného RL, - pred začatím prác súvisiacich s pripojením RL do ASOC predložiť protokol o meraní liniek vyčlenených pre prenos rádiorokačnej informácie (RLI), - zabezpečiť súčinnosť so systémovým inžinierom CRVO VVzS pre monitorovanie prenosu RLI do ASOC (v priebehu pripojovania a počas skúšok modernizovaného RL).
7.	<u>Pripojenie modernizovaného RL do ASV LETVIS, ASV TATRAPAN PVO, ASTRA PVO a PLRK S-300PMU (overenie výstupu RLI):</u> <ul style="list-style-type: none"> - vyžiadanie a zriadenie samostatnej telekomunikačnej linky pre prenos dát DP/4, asynchrónny prenos rýchlosťou min. 9600 Bd/sec. v rámci bojového stanoviska RL a medzi prístrojovým návěsom RL a systémom LETVIS na CRO VVzS, - zabezpečiť súčinnosť a špecialistov systému LETVIS CRVO VVzS na pripojenie RL a spracovanie RLI, - zabezpečenie poskytnutia potrebných informácií pre dodávateľa týkajúcich sa komunikačných protokolov pre prenos RLI do ASV LETVIS, ASV TATRAPAN PVO, ASTRA PVO pomocou modemov v synchrónnom a asynchrónnom režime a po sieti LAN, - zabezpečenie prostriedkov na overenie výstupu RLI do TATRAPAN PVO, ASTRA PVO a PLRK S-300PMU.
8.	<u>Materiálové vysporiadanie pôvodnej a modernizovanej súpravy RL:</u> <ul style="list-style-type: none"> - kompetentnými zložkami MO SR, GŠ OS SR a veliteľstvami vydať budúcemu užívateľovi a zhotoviteľovi modernizovaného RL metodické pokyny pre materiálové vysporiadanie pôvodnej a modernizovanej súpravy RL v zmysle platnej legislatívy, - na základe odborných pokynov materiálovo vysporiadať súpravu modernizovaného RL ST-68.

VZOR
zápisu o splnení etapy

Výtlačok číslo: _
Počet listov: 1

.....
Dňa: _____ 200_ _
Č.: _____/200_/_

Zápis o splnení etapy č. _____
modernizácie rádiolokátora ST-68U výrobné číslo 087052

Dátum:

Miesto: LOBB Banská Bystrica, a.s.

Účastníci:

a) za zhotoviteľa LOBB Banská Bystrica, a.s.:

- vedúci prevádzky výroby
- vedúci OMKaN

b) za objednávateľa MO SR:

-
-

Dňa 2008 bola v súlade so ZoD č. 28/143, čl. vykonaná vyššie uvedenými funkcionármi kontrola etapy (etáp) č. s týmto výsledkom:

Záver:

Na základe výsledkov vykonanej kontroly bolo konštatované, že etapa (etapy) č. ZoD č. 28/143 (nie)* je splnená a zhotoviteľovi LOBB Banská Bystrica, a.s. (ne)* vzniká právo fakturovať čiastku vo výške, - Sk (cena s DPH) v súlade so ZoD.

za LOBB Banská Bystrica, a.s.:
meno, funkcia podpis

za MO SR:
meno, funkcia podpis

* - nehodiace škrtnúť

**Súprava vybavenia náhradných dielcov a dokumentácie
pre modernizáciu RL ST-68U výrobné číslo 087052**

1. Dodávka komponentov z UKRSPECEXPOR:

P. č.	Označenie	Názov	Počet
1. časť			
1	Súprava dokumentácie v zložení:		1 spr.
1.1	36D6.55BU	Bulletin	1 ks
1.2	VJu4.075.209-01I21	Inštrukcia pre použitie súpravy Časť I. Konštrukčné úpravy.	1 ks
1.3	VJu4.075.209-01I21.1	Inštrukcia pre použitie súpravy Časť II. Prílohy k Časti I.	1 ks
1.4	VJu4.075.209-01PS	Pasport. Časť I.	1 ks
1.5	VJu4.075.209-01I21.2	Inštrukcia pre použitie súpravy Časť III. Konštrukčné úpravy.	1 ks
1.6	VJu4.075.209-01I21.3	Inštrukcia pre použitie súpravy Časť IV. Prílohy k Časti III.	1 ks
1.7	VJu4.075.209-01I21.4	Inštrukcia pre použitie súpravy Časť V. Metodika nastavovania zariadenia po úprave.	1 ks
1.8	VJu4.075.209-01I21.5	Inštrukcia pre použitie súpravy Časť VI. Metodika nastavovania zariadenia po úprave.	1 ks
1.9	VJu4.075.209-01PS1	Pasport. Časť II.	1 ks
2	Súprava vybavenia v zložení:		
2.1	rVJu2.000.023-08	Anténno-otáčacie zariadenie APU-2	1 ks
2.2	rVJu2.950.285-02	Zostava skriň	1 spr.
2.3	VJu2.959.031	Zostava bloku 194ŽŽ01M1	1 spr.
2.4	rVJu2.060.245-02	Zariadenie vysokofrekvenčné	1 spr.
2.5	VJu2.950.157-02	Zostava skrine 195BP	1 spr.
2.6	VJu2.964.057	Zariadenie ventilačné	1 spr.
2.7	VJu2.964.094	Zariadenie ventilačné	1 spr.
2.8	VJu4.033.017	Mechanizmus priečného uvodorovnenia	1 spr.
2.9	VJu2.950.245	Zostava podbloku L-014	1 spr.
2.10	rVJu2.000.027ME	Zväzky a káble návesu 6UF6-1	1 spr.
2.11	rVJu2.950.1160-03	Zostava káblovej skrinky	1 spr.
2.12	rVJu2.950.171	Zostava pomocných zariadení	1 spr.
2.13	rVJu4.072.007	Súprava súčiastok, montážnych celkov, materiálov na modernizáciu	1 spr.
2.14	rVJu4.950.179	Zostava kontajneru	1 spr.
2.15	VJu4.075.098	Súprava 6UF-06	1 spr.

P.č.	Označenie	Názov	Počet
2.16	rVJu4.854.324	Súprava káblov na pripojenie EC 99CH6	1 spr.
2.17	ŽŠTI.526.781.007 DTU	Menič PČ-60 B1.1	2 ks
2.18	PL3.624.103	Panel ovládania meniča ŠčUP-1	1 ks
2.19	PL3.684.001	Panel silový	2 ks
2.20	rVJu2.950.177	Zostava pomocného vybavenia	1 spr.
2.21	TU37.003.565-77	Húkačka S311-01	2 ks
2.22	rVJu2.950.288	Zostava pre montáž pultov	1 spr.
2.23	VJu2.390.026	Pult uvodorovnenia I3UD02	1 ks
2.24	VJu2.390.026-01	Pult uvodorovnenia I3UD02-01	1 ks
2.25	VJu2.787.000	Snímač uzlu uvodorovnenia I3UD01	1 ks
2.26	VJu3.817.003	Libela	1 ks
2.27	VJu3.817.004	Libela	1 ks
2.28	rVJu2.950.191	Zostava držiaku	1 spr.
2.29	rVJu2.950.181	Zostava pre montáž skrine	1 spr.
2.30		Tesniaca pryž "Strela"	100 m
2.31	VJu4.072.010-01	Súprava pomocného vybavenia a materiálov pre na vykonanie opravárenských, skladacích, montážnych, nastavovacích prác	1 spr.
2. časť			
3	Súprava vybavenia v zložení:		
3.1	rVJu4.075.183-01	Súprava 6UF-08D1	1 spr.
3.2	VJu4.079.010	Súprava aparatury zobrazenia, ovládania a spojenia	1 spr.
3.3	VJu3.624.100	Zariadenie audiospojenia	1 spr.
3.4	rVJu3.622.071	Skriňa 365UT01	1 ks
3.5	rVJu1.231.038 ZI	Súprava ZIP-0	1 spr.
3.6	rVJu0.123.033ED	Súprava prevádzkovej dokumentácie podľa "Zoznamu prevádzkových dokumentov zariadenia 36D6MSK"	1 spr.
3.7	VJu2.060.490	Vlnovod	1 ks
3.8	VJu2.060.211	Vlnovod	1 ks

2. Dodávka komponentov z ELTECO:


P.č.	Názov	Počet
1.	Zdrojový agregát PETRA 105 COA s motorom MARTIN DIESEL a s generátorom NEWAGE STAMFORD	2 ks
2.	Rozvádzač automatického štartu	2 ks
3.	Trojpolový istič generátora	2 ks
4.	Spoločný silový rozvádzač pre spínanie energetickej siete a dvoch zdrojových generátorov s trojpolovými stýkačmi (TN-C)	1 ks
5.	Ohrev chladiacej kvapaliny motora	2 ks

6.	Nabíjačka AKB	2 ks
7.	Hlavný vypínač ovládacieho napätia a prepínač MASTER	2 ks
8.	Beznapäťová signalizácia	2 ks
9.	Snímanie otáčok motora indukčným snímačom	2 ks
10.	Tlmič hluku výfuku -25 dB(A) Ø 90 mm	2 ks
11.	Spoločný silový rozvádzač pre spínanie rotačných meničov a vyvedenie výkonu z rotačných meničov (TN-C)	1 ks
12.	Náplň mastiaceho oleja a chladiacej kvapaliny	2 ks
13.	Modul iGL-RA15 pre diaľkový monitoring EZA	2 ks
14.	Protiprachové filtre	2 ks
15.	Vzduchový predčistič	2 ks
16.	Vyhrievanie displeja riadiaceho systému pre prácu pri teplote okolia -30°C	2 ks
17.	Zväčšenie kapacity štartovacích batérií (v základnej cene sú uvažované 24 Vdc / 140 Ah) na hodnotu 24 Vdc / 180 Ah	2 ks
18.	Vzduchotechnika	2 spr.
19.	Výfukové potrubie	2 spr.

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK

16 AUG. 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Peter Novák', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the printed name 'Ing. Peter NOVÁK'.