

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojím podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. ....  
s originálom.

753-3-99/2007



Erika VÁSROVA - OR PSB Prešov

2254

Posádková správa budov Prešov

Č. p.: PSB 3-91/2007

Quadriq

Výtlačok číslo : 3

Počet listov : 2

Prílohy : 1/7

**DODATOK č. 1 (PSB 3-91/2007)****k zmluve č. PSB - 3 - 23/2007**

uzatvorenej medzi

Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádková správa budov Prešov  
a firmou Quadriq a.s..

A) V súlade s ustanovením článku č. 11.1. Zmluvy č. PSB - 3 - 23/2007 sa zmluvné strany dohodli na zmene článku III (cena) článku IV Lehoty a spôsob plnenia,

*Pôvodný článok III sa v bode 3.1. doplní :*

**b) Pravidelné odborné kontroly :**

<b>3. pravidelná odborná kontrola</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH (19%)</b>	<b>Cena s DPH</b>
Budova č. 13	84 656,00 Sk	16 084,60 Sk	100 740,60 Sk
Budova č. 22	37 024,00 Sk	7 034,60 Sk	44 058,60 Sk
Budova č. 44	32 000,00 Sk	6 080,00 Sk	38 080,00 Sk
<b>SPOLU</b>	<b>153 680,00 Sk</b>	<b>29 199,20 Sk</b>	<b>182 879,20 Sk</b>

**Cena dodatku č. 1 :**

bez DPH : 153 680,00 Sk

DPH 19% : 29 199,20 Sk

s DPH : 182 879,20 Sk

**Celková cena zmluvy vrátane dodatku :**

Cena bez DPH : 605 012,00 Sk

DPH : 114 952,30 Sk

**Cena s DPH : 719 964,30 Sk**

Slovom: sedemstodeväťnásťtisícdeväťstošesťdesiatštyri/30 slovenských korún

*Pôvodný článok IV sa upravuje v bode 4.1. nasledovne :*

4.1. V zmysle čl. II sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonajú funkčné skúšky v zmysle STN 33 4590 časť 8 v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termíne :

- pravidelná odborná kontrola b.č. 13, 22, 44 - 3. pravidelná odborná kontrola : september

B) Ostatné ustanovenia Zmluvy č. PSB - 3 - 23/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. PSB - 3 - 23/2007.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 výtlačkoch.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo

1. pre PSB Prešov
2. pre PSB Prešov
3. pre PSB Prešov – ÚFZ Prešov
4. pre zhotoviteľa (Quadriq a.s.)

v PREŠOVE, dňa: 19..... júl 2007

Za objednávateľa :



Ing. Juraj Sidorjak  
riaditeľ PSB

Quadriq, a.s.  
Priemyselná 1  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 30 225 582  
IČ DPH: SK2020427959

Za zhotoviteľa :

-02-

Ing. Pavel Vrbičan  
generálny riaditeľ a  
člen predstavenstva

ING. ĽUBOMÍR KRIVÁČIAK  
ČLEN PREDSTAVENSTVA

**PS-921 IBS-Zabezpečovacia a prístupový systém**

/kontrola: HRS							
<b>Ochrana priestorov:</b>							
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					640,00	640,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					640,00	640,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					448,00	448,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:		7			192,00	192,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:		1			128,00	128,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					192,00	192,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					192,00	192,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					256,00	256,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					320,00	320,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					320,00	320,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					160,00	160,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					320,00	320,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					320,00	320,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					320,00	320,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					64,00	64,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					128,00	128,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					160,00	160,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					128,00	128,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					320,00	320,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:						
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					128,00	128,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					192,00	192,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					192,00	192,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					256,00	256,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					64,00	64,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					320,00	320,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					960,00	960,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					480,00	480,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					512,00	512,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					64,00	64,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					128,00	128,00
	/kontrola: EZS-ATS-4000/4:					128,00	128,00



**Rozsah 3. PK IBS v objekte LZ Presov budova 13**

popis	m.j.	počet	cena za m.j. [SK]	materiál syst. [SK]	práca [SK]	cena celkom [SK]
/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4			256,00	256,00
/kontrola PIR(IR 120C)	ks	1			160,00	160,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachov					128,00	128,00
/kontrola Tamproov krabic KR	ks	4			256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachov					128,00	128,00
/kontrola overovej záclony Parador	ks	1			160,00	160,00
/kontrola funkčnosti čítačiek AIS 4190/1192	ks	7			448,00	448,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
Expander 06(1201)-2.12						
/kontrola dotiahnutia svoriek					128,00	128,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola panic tlačidla(HB304)	ks	1			64,00	64,00
/kontrola PIR(IR 270T)	ks	2			320,00	320,00
/kontrola PIR(IR 120C)	ks	16			2560,00	2560,00
/kontrola detektorov rozbitia skla GS(AGB 500)	ks	1			64,00	64,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachov					128,00	128,00
IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
Jodstraňovanie prachu v počítači					320,00	280,00
/kontrola správnej činnosti počítača					320,00	280,00
/testovanie programového vybavenia ALVMS, drivera ATS DDEserver					1920,00	1680,00
/kontrola PROTECT for Windows 3.1 pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov)	ks	1			320,00	320,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			64,00	56,00
/kontrola prevodníkov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST (komunikácia b22 a b44)	ks	4			256,00	256,00
Videovrátnik 1.02a						
/kontrola napájacích napätí	ks	5			192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	1			128,00	128,00
/prečistiť optickú časť	ks	5			128,00	128,00
Audiovrátnik 1.01						

Rozsah 3. PK IBS v objekte LZ Presov budova 13	m.j.	počet	cena za m.j. [SK]	materiál spolu [SK]	cena za prácu [SK]	cena celkom [SK]
/kontrola napájacieho napätia	ks	4			192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti audiovzrátnika	ks	1			128,00	128,00
/oprenazaf el.mg. zámk	ks	1			128,00	128,00
<b>PS-922</b>						
<b>VIDEO-Kamerový systém</b>						
HRMia HRS						
/kontrola funkčnosti DISS Neimastera II DVD	ks	2			1280,00	1280,00
/kontrola SKK&I 7"ELCD 17" TFT LCD panelu	ks	2			128,00	128,00
/kontrola videomatice SYMATRIX SYS	ks	1			1280,00	1280,00
/očistenie videomatice SYMATRIX SYS od prachu					320,00	320,00
/kontrola klavesnice SUT50NET	ks	2			256,00	256,00
/kontrola prevodníka T11 na 485	ks	1			320,00	320,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 1320n	ks	1			320,00	320,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM Superstack 3226	ks	2			640,00	640,00
/kontrola funkčnosti podporného osvetlenia	ks	6			64,00	64,00
/kontrola svoriek					640,00	640,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					320,00	320,00
/kontrola funkčnosti prepätových ochráň	ks	10			320,00	320,00
/kontrola monitorov CMCCT1725	ks	9			576,00	576,00
/kontrola prevodníka MEIET-FRS-fack	ks	7			448,00	448,00
/vykonanie profylaktickej prehliadky (UPS Senty Multistandard ST10 A7, 10kVA/8kW)	ks	1	16600,00			16600,00
/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA	ks	1	8600,00			8600,00
Kamery						
/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	9			1152,00	1152,00
/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	5			320,00	320,00
/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	9			288,00	288,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	9			576,00	576,00
/kontrola vyhravenia kamery	ks	4			128,00	128,00
/kontrola dotiahnutia, presúbeniek na poveternostnom kryte kamery	ks	4			128,00	128,00
/vyčistiť sklenený púzok na poveternostnom kryte kamery	ks	4			768,00	768,00
/vyčistiť objektív kamery	ks	9			1152,00	1152,00
/kontrola svoriek					640,00	640,00
<b>IPC 2-CCTV</b>						
/odstraňovanie prachu v počítači					320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti počítača					320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DissNet/Agent, DissNet/Server					1920,00	1680,00
/kontrola PROTECT for Windows 3 pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
/kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov)	ks	1			320,00	320,00



Rozsah práce: kontrola počítača z prístupovými údajmi

PS 928	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1	64,00	64,00	56,00
<b>Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby</b>						
<b>IPC 3-RGS</b>						
	/odstraňovanie prachu v počítači					
	/kontrola správnej činnosti počítača			320,00	320,00	320,00
	/testovanie programového vybavenia RGS View			320,00	320,00	320,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3 pre autorizáciu prístupu			1920,00	1920,00	1920,00
	/kontrola správnej činnosti DVD-RAM(zápis údajov)	ks	1	320,00	320,00	320,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1	320,00	320,00	320,00
	<b>RGS</b>			64,00	64,00	64,00
	/kontrola správnej činnosti stabilnej rádiovanej stanice GM340	ks	1	64,00	64,00	64,00
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiovanej stanice GP320	ks	7	448,00	448,00	448,00
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcii	ks	7	448,00	448,00	448,00
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	50	1600,00	1600,00	1600,00
PS932e	<b>Vzduchotechnika</b>					
	kontrola systému klimatizácie	ks	3	3600,00	3600,00	10800,00
	<b>INE PRACE</b>					
	/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)					
				11000,00		
	<b>Spolu:</b>					81 856,00



PS 971	Objekt Plesov kasárne, budova 27	Objekt Plesov kasárne, budova 27	Objekt Plesov kasárne, budova 27	Objekt Plesov kasárne, budova 27	Objekt Plesov kasárne, budova 27	Objekt Plesov kasárne, budova 27	Objekt Plesov kasárne, budova 27	Objekt Plesov kasárne, budova 27	Objekt Plesov kasárne, budova 27
	<b>IBS - zabezpečovací a prístupový systém</b>								
	<b>HRNIA HRS</b>								
	<b>Ochrana priestorov:</b>								
	Ustredie EZS AT5-000-1:								
	Manuálna kontrola z kľučnice								640,00
	Prepínanie testovania cez servisný počítač								640,00
	Kontrola kľučnice AT5-1100	ks	3						192,00
	Kontrola záloha	ks	1						192,00
	Kontrola dotiahnutia svoriek v ústredí EZS								128,00
	Kontrola napájacích napätí								192,00
	Kontrola správnej činnosti dobijania aku.								192,00
	Kontrola stavu akumulátora v ústredí EZS 42V/47Ah	ks	1						256,00
	Kontrola výstupných modulov AT5-184	ks	1						320,00
	Kontrola IP modulu AT5-1806 alebo MOXA BE-311	ks	1						320,00
	Kontrola PID-5-392	ks	6						960,00
	Kontrola Magnetický kontakt MO06 (MK 470)	ks	1						64,00
	Kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici								128,00
	Kontrola sabotážnych poplachov								160,00
	Kontrola aktivácie poplachov								128,00
	Kontrola externej siete SD3000	ks	1						320,00
	Kontrola funkčnosti súmrakového snímateľa ZF-LMS	ks	1						320,00
	Expander-01 (1250-120)								
	Kontrola dotiahnutia svoriek								256,00
	Kontrola výstupných napájacích napätí								192,00
	Kontrola správnej činnosti dobijania aku.								192,00
	Kontrola stavu akumulátora 42V/47Ah	ks	1						256,00
	Kontrola Magnetický kontakt MO06 (MK 470)	ks	4						256,00
	Kontrola Tamproy krabic KR	ks	4						256,00
	Kontrola sabotážnych poplachov								128,00
	Kontrola aktivácie poplachov								128,00
	Kontrola dvojovej záclony Parador	ks	4						640,00
	Kontrola funkčnosti čítačiek AT5-190/192	ks	4						256,00
	Kontrola funkčnosti ABX-02 zámkov	ks	4						512,00
	Expander-02 (1201)-131								
	Kontrola dotiahnutia svoriek								256,00
	Kontrola výstupných napájacích napätí								192,00
	Kontrola správnej činnosti dobijania aku.								192,00

Kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	256,00
Kontrola PIR(IR-250TR)	ks	5	800,00
Kontrola PIR(IR-120C)	ks	6	960,00
Kontrola sabotážnych poplatkov			128,00
Kontrola aktivácie poplatku			128,00
Expanzor 05(1250)-124			
Kontrola dotiahnutia svoriek			256,00
Kontrola výstupných napájacích napätí			192,00
Kontrola správnej činnosti dobijania aku.			192,00
Kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	256,00
Kontrola PIR(IR-270)	ks	6	960,00
Kontrola sabotážnych poplatkov			128,00
Kontrola aktivácie poplatku			128,00
Kontrola tanprov-krabic KR	ks	4	256,00
Kontrola sabotážnych poplatkov			128,00
Kontrola aktivácie poplatku			128,00
Kontrola úroveň záclony Parádor	ks	4	640,00
Kontrola funkčnosti čítačiek ATS-1198/1492	ks	4	256,00
Kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4	512,00
Expanzor 04(1203)-101d			
Kontrola dotiahnutia svoriek			256,00
Kontrola výstupných napájacích napätí			192,00
Kontrola správnej činnosti dobijania aku.			192,00
Kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	256,00
Kontrola PIR(IR-250TR)	ks	7	1120,00
Kontrola PIR(IR-120C)	ks	4	640,00
Kontrola MK 470	ks	6	384,00
Kontrola sabotážnych poplatkov			128,00
Kontrola aktivácie poplatku			128,00
Kontrola tabia	ks	1	160,00
Kontrola výstupových modulov ATS 1820	ks	1	160,00
Expanzor 05(1250)-101d			160,00
Kontrola dotiahnutia svoriek			256,00
Kontrola výstupných napájacích napätí			192,00
Kontrola správnej činnosti dobijania aku.			192,00
Kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1	256,00
Kontrola PIR(IR-270)	ks	6	960,00
Kontrola sabotážnych poplatkov			128,00

/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola Tamprov.krabíc KR 12	ks	2			128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola dverovej záclony Parador	ks	2			320,00	320,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			128,00	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			256,00	256,00
Expander 08(1201)-10fiá					960,00	960,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					1120,00	1120,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					256,00	256,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola PIR(IR 250TR)	ks	6			960,00	960,00
/kontrola PIR(IR 120C)	ks	7			1120,00	1120,00
/kontrola MK 470	ks	4			256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola tabla	ks	1			160,00	160,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1820	ks	1			160,00	160,00
Expander 07(1250)-101a					256,00	256,00
/kontrola dotiahnutia svoriek					192,00	192,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					256,00	256,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			192,00	192,00
/kontrola MK 470	ks	3			256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					192,00	192,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola Tamprov.krabíc KR	ks	3			128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					192,00	192,00
/kontrola dverovej záclony Parador	ks	3			128,00	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			480,00	480,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			192,00	192,00
					384,00	384,00
<b>PS 922</b>						
<b>Systém proti odpočúvaniu</b>						
Miestnosti: 121,123,131,132						
/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola šumového generátora	ks	4			256,00	256,00

Rozsah č. PK IBS v objekte Presov Kasarne budova 22						
	/kontrola piezokustický menič SNG-MEN	ks	8		256,00	256,00
	/kontrola elmag menič TRN 200	ks	12		384,00	384,00
<b>PS 972</b>	<b>UJO-Kamerový systém</b>					
	HRM-HRS					
	/kontrola funkčnosti podporného osvetlenia	ks	12		128,00	128,00
	/kontrola dotlačnutia-priechodiek rozvodných krabic	ks	8		192,00	192,00
	/kontrola svoriek					
	/kontrola funkčnosti sumrakového snímača Z7-LMS	ks	7		640,00	640,00
	/kontrola funkčnosti prepáčových ochrán	ks	7		320,00	320,00
	/kontrola prevodníka METEL FTS-rack	ks	4		160,00	160,00
	Kamery				256,00	256,00
	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	7		896,00	896,00
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	7		384,00	384,00
	/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	7		224,00	224,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7		448,00	448,00
	/kontrola vyhorevania kamery	ks	7		224,00	224,00
	/kontrola dotlačnutia-priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7		224,00	224,00
	vyčistiť sklenený prieszor na poveternostnom kryte kamery	ks	7		1280,00	1280,00
	vyčistiť objektív kamery	ks	7		960,00	960,00
	/kontrola svoriek				640,00	640,00
	/kontrola funkčnosti prepáčových ochrán	ks	8		192,00	192,00





Rozsah PKIES v objekte IZ Príslová ul. 47

/kontrola výstupných napájacích napätí				192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.				192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1		256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	3		192,00	192,00
/kontrola sabotážnych poplachov				128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu				128,00	128,00
/kontrola Tamplov krabic KR	ks	3		192,00	192,00
/kontrola sabotážnych poplachov				128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu				128,00	128,00
/kontrola funkčnosti citáčiek ATS 1190/1192	ks	6		384,00	384,00
/kontrola funkčnosti ABE-OY zámkov	ks	3		384,00	384,00
Expander 04(1201)-2.02					
/kontrola dotiahnutia svoriek					
/kontrola výstupných napájacích napätí				128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.				192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1		192,00	192,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4		256,00	256,00
/kontrola PIR(IR-2701)	ks	4		256,00	256,00
/kontrola PIR(Optex DX-60)	ks	4		640,00	640,00
/kontrola sabotážnych poplachov	ks	11		1760,00	1760,00
/kontrola aktivácie poplachu				128,00	128,00
Expander 05(1201)-2.02					
/kontrola dotiahnutia svoriek					
/kontrola výstupných napájacích napätí				128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.				192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1		192,00	192,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	5		256,00	256,00
/kontrola PIR(Optex DX-60)	ks	9		320,00	320,00
/kontrola pozíamého detektoru (DP72IRTA)	ks	1		1440,00	1440,00
/kontrola sabotážnych poplachov				64,00	64,00
/kontrola aktivácie poplachu				128,00	128,00
Expander 06(1250)-2.02					
/kontrola dotiahnutia svoriek					
/kontrola výstupných napájacích napätí				256,00	256,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.				192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1		192,00	192,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4		256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov				128,00	128,00

/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola Tamproov krabic KR	ks	4			256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			512,00	512,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
Expander 07(1250) 2.02						
/kontrola dotiahnutia svoriek					256,00	256,00
/kontrola výstupných napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt(MK 470)	ks	4			256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola Tamproov krabic KR	ks	4			256,00	256,00
/kontrola sabotážnych poplachov					128,00	128,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			512,00	512,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
Videovrátnik						
/kontrola napájacích napätí	ks	6			224,00	224,00
/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	1			128,00	128,00
/prečistiť optickú časť	ks	6			224,00	224,00
<b>PS 922 UTO-Kamerový systém</b>						
HRS:						
/kontrola funkčnosti podporného osvetlenia	ks	4			64,00	64,00
/kontrola svoriek					640,00	640,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímateľa Z7-LMS					320,00	320,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks	6			192,00	192,00
/kontrola prevodníka METEL FRS-rack	ks	3			192,00	192,00
Kamery						
/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	5			640,00	640,00
/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	5			320,00	320,00
/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	5			160,00	160,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	5			320,00	320,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	4			128,00	128,00
/kontrola dotiahnutia prechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	4			128,00	128,00