

73B-1-30/2009-RV

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. PSB-1-30/2009-RV

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1. Objenávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Rožňava,
Šafárikova 109
048 01 Rožňava
- Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava
Ing Milan SMIDA
- IČO** : 30845572
- Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
- Číslo účtu** : 7000171928/8180
-
- 1.2. Poskytovateľ** : ANTES B+M s.r.o.
Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
- Prevádzka** : Tehelná 2, 920 01 Hlohovec
- Zastúpený** : Pavol Tkáč- konateľ spoločnosti
- IČO** : 31414079
- IČ DPH** : SK 2020383904
- Bankové spojenie** : ČSOB a.s. Hlohovec
- Číslo účtu** : 0411597833/7500
- Obchodný register** : Okresný súd Trenčín, odd. Sro, č.vl.762/R
- Licencia** : Prevádzkovanie Technickej služby č. PT 000155

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákazka s nízkou hodnotou a v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991.

Predmet zmluvy podlieha Zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Článok II.

Predmet plnenia

- 2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu

“ Odborné prehliadky a skúšky IBS – Integrovaný bezpečnostný systém “

CPV: 72254100-1

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu.



Služba bude poskytovaná vo vojenskom objekte: **VÚ Rožňava, v priestoroch RCHBO PS, ATP učebňa, hala špeciálnej techniky**

Služba sa bude poskytovať na základe pokynov objednávateľa.

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Článok III.

Čas plnenia

- 3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II:
- 3.1.1 Začatie realizácie služby : 27.03.2009
- 3.1.2 Ukončenie služby: 31.12.2009
- 3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
- 3.2.1. Poskytnúť službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.
- 3.2.2. Dodat' objednávateľovi 4 výtlačky ponukového rozpočtu
- 3.3. Odborné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolnosti vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.

Cena služby

- 4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy na poskytnutie služby

- 4.1.1. Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorý je súčasťou zmluvy.

- 4.2. Cena za poskytnuté služby :

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| Základ ceny pre DPH | : | 25 095,82 € |
| DPH 19% | : | 4 768,21 € |
| Cena celkom v rátane DPH | : | 29 864,03 € |
| (dual.hodnota kon.kurz 30,1260 Sk) | : | 899 683,77 Sk |

- 4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
- 4.2.2. Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.2.3. Cenu je možné meniť z dôvodov legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a ekonomicky oprávnených nákladov (nárast cien materiálov).
- 4.2.4. Zmeny je možné uskutočniť jedine písomnou formou, dodatkom k zmluve na poskytnutie služby na základe súhlasu zmluvných strán.

Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:
 - 5.1.1. Služby budú fakturované na základe overených súpisov - dodacích listov skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotkách a ich ocenenie.
 - 5.1.2. Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.
- 5.2. Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.
 - 5.2.1. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.3. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 4 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
 - označenie objednávateľa a poskytovateľa
 - peňažný ústav, číslo účtu
 - miesto a názov poskytnutej služby
 - číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
 - číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - celkovú fakturovanú sumu
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady

- 6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Posudz.

Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

- 7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.
- 7.2. Po ukončení služby, priebežnej fakturácii bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany
- 7.3. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Igor GACEK. Ján ASTALOŠ
Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ: Pavol Tkáč
- 7.4 Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.
- 7.5 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenského objektu Rožňava.
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov.
Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.
- 7.6 Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Pavol Tkáč
za objednávateľa: Štefan Czeranko
- 7.7 Vlastníkom objektov, kde sa služba poskytuje je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

- 8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
 - vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- 8.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
 - vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov – dodacích listov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.
- 9.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
 - ponukový rozpočet
- 9.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:

1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre dodávateľa, ANTES B+M s.r.o
3. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
4. výtlačok – pre SAPaÚ Trenčín

V Rožňave dňa 27.9.2009

V Rožňave dňa 27.9.2009

Za objednávateľa:


riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Za poskytovateľa:


konateľ
Pavol TKÁČ



diagram a zmeny o d. 2010

PSB Rožňava rok 2009

| Učebňa ATP | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|----------|----------|-------------------|----------|------------------|--|
| EZS | FS 3x za rok | 3 | 1 322,12 | 3 966,36 | OP a OS 1x za rok | 1 975,05 | 5 941,41 | |
| SKV | FS 3x za rok | 3 | 211,15 | 633,45 | OP a OS 1x za rok | 552,24 | 1 185,69 | |
| | | | | | | | 7 127,10 | |
| RCHBO PS | | | | | | | | |
| EZS | FS 3x za rok | 3 | 1 273,39 | 3 820,17 | OP a OS 1x za rok | 2 030,28 | 5 850,45 | |
| CCTV | FS 3x za rok | 3 | 432,04 | 1 296,12 | OP a OS 1x za rok | 825,10 | 2 121,22 | |
| EPS | FS 3x za rok | 3 | 851,09 | 2 553,27 | OP a OS 1x za rok | 1 328,61 | 3 881,88 | |
| SKV | FS 3x za rok | 3 | 334,59 | 1 003,77 | OP a OS 1x za rok | 665,93 | 1 669,70 | |
| | | | | | | | 13 523,25 | |
| Hala špeciálnej techniky | | | | | | | | |
| EZS | FS 3x za rok | 3 | 1 197,21 | 3 591,63 | OP a OS 1x za rok | 1 906,37 | 5 498,00 | |
| EPS | FS 3x za rok | 3 | 800,84 | 2 402,52 | OP a OS 1x za rok | 1 313,16 | 3 715,68 | |
| | | | | | | | 9 213,68 | |

Celková cena s DPH **29 864,03**

Predpokladané servisné náklady na výmenu vadných dielov na rok

predpoklad cca 3.000 tis.

899 683,77 Sk

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS - elektrická zabezpečovacia signalizácia

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-1408 | Revízia adresného modulu - expandera | kus | 1 | 17,78 | 535,50 | 17,78 | 535,50 | 0,7 |
| 22032-1464 | Revízia zdroja EZS | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1714 | Revízia signalizačného panela EZS | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1743 | Revízia magnetického spínača EZS | kus | 4 | 10,16 | 306,00 | 40,63 | 1 224,00 | 0,4 |
| 22032-1753 | Revízia priestorového snímača EZS | kus | 3 | 27,93 | 841,50 | 83,80 | 2 524,50 | 1,1 |
| 22032-1755 | Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22032-1771 | Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek | kus | 1 | 812,59 | 24 480,00 | 812,59 | 24 480,00 | 32 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 77,51 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 1 111,02 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 211,09 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 1 322,12 | | 39 830,09 |

EZS - elektrická zabezpečovacia signalizácia

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-0951 | Revízia poplachovej slučky | kus | 2 | 38,09 | 1 147,50 | 76,18 | 2 295,00 | 1,5 |
| 22032-1408 | Revízia adresného modulu - expandera | kus | 3 | 17,78 | 535,50 | 53,33 | 1 606,50 | 0,7 |
| 22032-1464 | Revízia zdroja EZS | kus | 2 | 27,93 | 841,50 | 55,87 | 1 683,00 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja EZS | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22032-1714 | Revízia signalizačného panela EZS | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1743 | Revízia magnetického spínača EZS | kus | 6 | 10,16 | 306,00 | 60,94 | 1 836,00 | 0,4 |
| 22032-1753 | Revízia priestorového snímača EZS | kus | 4 | 27,93 | 841,50 | 111,73 | 3 366,00 | 1,1 |
| 22032-1755 | Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS | kus | 4 | 22,85 | 688,50 | 91,42 | 2 754,00 | 0,9 |
| 22032-1757 | Revízia prenosového zariadenia EZS | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22032-1767 | Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS | kus | 1 | 30,47 | 918,00 | 30,47 | 918,00 | 1,2 |
| 22032-1771 | Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek | kus | 1 | 812,59 | 24 480,00 | 812,59 | 24 480,00 | 32 |
| 22179-0020 | Kontrolné merania podľa STN 33 1500 | hod | 2 | 25,39 | 765,00 | 50,79 | 1 530,00 | 1 |
| 22179-0111 | Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky | hod | 5 | 25,39 | 765,00 | 126,97 | 3 825,00 | 1 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 115,79 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 1 659,71 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 315,34 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 1 975,05 | | 59 500,48 |

Príloha č.

Objekt: učebňa ATP 45 VÚ 7945 Rožňava

Sídlo: Posádková správa budov Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV - systém kontroly vstupu

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|--------|----------|----------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-0103 | Revízia riadiacej jednotky SKV | kus | 1 | 60,94 | 1 836,00 | 60,94 | 1 836,00 | 2,4 |
| 22032-0104 | Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-0106 | Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok) | kus | 1 | 15,24 | 459,00 | 15,24 | 459,00 | 0,6 |
| 22032-1464 | Revízia zdroja SKV | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja SKV | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22032-1743 | Revízia magnetického spínača EZS, SKV | kus | 1 | 10,16 | 306,00 | 10,16 | 306,00 | 0,4 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 12,38 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 177,44 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 33,71 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 211,15 | | 6 361,07 |

SKV - systém kontroly vstupu

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|----------|--------|----------|-----------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-0103 | Revízia riadiacej jednotky SKV | kus | 1 | 60,94 | 1 836,00 | 60,94 | 1 836,00 | 2,4 |
| 22032-0104 | Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-0105 | Kontrola a údržba databáz SW | kus | 1 | 88,88 | 2 677,50 | 88,88 | 2 677,50 | 3,5 |
| 22032-0106 | Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok) | kus | 1 | 15,24 | 459,00 | 15,24 | 459,00 | 0,6 |
| 22032-1464 | Revízia zdroja SKV | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja SKV | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22032-1743 | Revízia magnetického spínača EZS, SKV | kus | 1 | 10,16 | 306,00 | 10,16 | 306,00 | 0,4 |
| 22179-0020 | Kontrolné merania podľa STN 33 1500 | hod | 2 | 25,39 | 765,00 | 50,79 | 1 530,00 | 1 |
| 22179-0111 | Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky | hod | 5 | 25,39 | 765,00 | 126,97 | 3 825,00 | 1 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 32,38 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 464,06 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 88,17 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 552,24 | | 16 636,65 |

a.i.d.
Osohodné 2501

19 91 Trenčianska Turná

B+M

Príloha č.

Objekt: Pr. RCHBO PS VÚ 7945 Rožňava

Sídlo: Posádková správa budov Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS - elektrická zabezpečovacia signalizácia

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-1408 | Revízia adresného modulu - expanderu | kus | 1 | 17,78 | 535,50 | 17,78 | 535,50 | 0,7 |
| 22032-1464 | Revízia zdroja EZS | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1714 | Revízia signalizačného panela EZS | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1743 | Revízia magnetického spínača EZS | kus | 2 | 10,16 | 306,00 | 20,31 | 612,00 | 0,4 |
| 22032-1753 | Revízia priestorového snímača EZS | kus | 2 | 27,93 | 841,50 | 55,87 | 1 683,00 | 1,1 |
| 22032-1754 | Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS | kus | 1 | 10,16 | 306,00 | 10,16 | 306,00 | 0,4 |
| 22032-1755 | Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22032-1771 | Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek | kus | 1 | 812,59 | 24 480,00 | 812,59 | 24 480,00 | 32 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 74,66 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 1 070,08 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 203,31 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 1 273,39 | | 38 362,15 |

EZS - elektrická zabezpečovacia signalizácia

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-0951 | Revízia poplachovej slučky | kus | 1 | 38,09 | 1 147,50 | 38,09 | 1 147,50 | 1,5 |
| 22032-1408 | Revízia adresného modulu - expanderu | kus | 5 | 17,78 | 535,50 | 88,88 | 2 677,50 | 0,7 |
| 22032-1464 | Revízia zdroja EZS | kus | 2 | 27,93 | 841,50 | 55,87 | 1 683,00 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja EZS | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22032-1714 | Revízia signalizačného panela EZS | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1743 | Revízia magnetického spínača EZS | kus | 10 | 10,16 | 306,00 | 101,57 | 3 060,00 | 0,4 |
| 22032-1753 | Revízia priestorového snímača EZS | kus | 5 | 27,93 | 841,50 | 139,66 | 4 207,50 | 1,1 |
| 22032-1754 | Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS | kus | 3 | 10,16 | 306,00 | 30,47 | 918,00 | 0,4 |
| 22032-1755 | Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS | kus | 4 | 22,85 | 688,50 | 91,42 | 2 754,00 | 0,9 |
| 22032-1771 | Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek | kus | 1 | 812,59 | 24 480,00 | 812,59 | 24 480,00 | 32 |
| 22179-0020 | Kontrolné merania podľa STN 33 1500 | hod | 2 | 25,39 | 765,00 | 50,79 | 1 530,00 | 1 |
| 22179-0111 | Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky | hod | 5 | 25,39 | 765,00 | 126,97 | 3 825,00 | 1 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 119,03 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 1 706,12 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 324,16 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 2 030,28 | | 61 164,14 |

Príloha č.

Objekt: Pr. RCHBO PS VÚ 7945 Rožňava

Sídlo: Posádková správa budov Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS - elektrická požiarne signalizácia

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-1464 | Revízia zdroja EPS | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja EPS | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22033-0388 | Revízia ústredne EPS do 256 slučiek | kus | 1 | 406,29 | 12 240,00 | 406,29 | 12 240,00 | 16 |
| 22033-0405 | Revízia požiarneho hlásiča EPS | kus | 6 | 20,31 | 612,00 | 121,89 | 3 672,00 | 0,8 |
| 22033-0764 | Revízia signalizačného panela EPS | kus | 1 | 76,18 | 2 295,00 | 76,18 | 2 295,00 | 3 |
| 22033-0792 | Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej | kus | 1 | 10,16 | 306,00 | 10,16 | 306,00 | 0,4 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 49,90 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 715,20 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 135,89 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 851,09 | | 25 640,01 |

EPS - elektrická požiarne signalizácia

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-1464 | Revízia zdroja EPS | kus | 2 | 27,93 | 841,50 | 55,87 | 1 683,00 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja EPS | kus | 2 | 22,85 | 688,50 | 45,71 | 1 377,00 | 0,9 |
| 22033-0388 | Revízia ústredne EPS do 256 slučiek | kus | 1 | 406,29 | 12 240,00 | 406,29 | 12 240,00 | 16 |
| 22033-0395 | Revízia diaľk. prenosu sign. EPS | kus | 1 | 43,17 | 1 300,50 | 43,17 | 1 300,50 | 1,7 |
| 22033-0405 | Revízia požiarneho hlásiča EPS | kus | 7 | 20,31 | 612,00 | 142,20 | 4 284,00 | 0,8 |
| 22033-0764 | Revízia signalizačného panela EPS | kus | 1 | 76,18 | 2 295,00 | 76,18 | 2 295,00 | 3 |
| 22033-0772 | Revízia ovládacej jednotky EPS | kus | 3 | 15,24 | 459,00 | 45,71 | 1 377,00 | 0,6 |
| 22033-0791 | Revízia signalizačného svetidla EPS | kus | 4 | 5,08 | 153,00 | 20,31 | 612,00 | 0,2 |
| 22033-0792 | Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej | kus | 1 | 10,16 | 306,00 | 10,16 | 306,00 | 0,4 |
| 22033-0793 | Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej | kus | 1 | 15,24 | 459,00 | 15,24 | 459,00 | 0,6 |
| 22179-0020 | Kontrolné merania podľa STN 33 1500 | hod | 2 | 25,39 | 765,00 | 50,79 | 1 530,00 | 1 |
| 22179-0111 | Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky | hod | 5 | 25,39 | 765,00 | 126,97 | 3 825,00 | 1 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 77,89 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 1 116,48 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 212,13 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 1 328,61 | | |

40 025,81

Čochoďná 2501

Príloha č.

Objekt: Pr. RCHBO PS VÚ 7945 Rožňava

Sídlo: Posádková správa budov Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS - elektrická požiarne signalizácia

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-1464 | Revízia zdroja EPS | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja EPS | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22033-0388 | Revízia ústredne EPS do 256 slučiek | kus | 1 | 406,29 | 12 240,00 | 406,29 | 12 240,00 | 16 |
| 22033-0405 | Revízia požiarneho hlásiča EPS | kus | 6 | 20,31 | 612,00 | 121,89 | 3 672,00 | 0,8 |
| 22033-0764 | Revízia signalizačného panela EPS | kus | 1 | 76,18 | 2 295,00 | 76,18 | 2 295,00 | 3 |
| 22033-0792 | Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej | kus | 1 | 10,16 | 306,00 | 10,16 | 306,00 | 0,4 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 49,90 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 715,20 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 135,89 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 851,09 | | 25 640,01 |

EPS - elektrická požiarne signalizácia

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-1464 | Revízia zdroja EPS | kus | 2 | 27,93 | 841,50 | 55,87 | 1 683,00 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja EPS | kus | 2 | 22,85 | 688,50 | 45,71 | 1 377,00 | 0,9 |
| 22033-0388 | Revízia ústredne EPS do 256 slučiek | kus | 1 | 406,29 | 12 240,00 | 406,29 | 12 240,00 | 16 |
| 22033-0395 | Revízia diaľk. prenosu sign. EPS | kus | 1 | 43,17 | 1 300,50 | 43,17 | 1 300,50 | 1,7 |
| 22033-0405 | Revízia požiarneho hlásiča EPS | kus | 7 | 20,31 | 612,00 | 142,20 | 4 284,00 | 0,8 |
| 22033-0764 | Revízia signalizačného panela EPS | kus | 1 | 76,18 | 2 295,00 | 76,18 | 2 295,00 | 3 |
| 22033-0772 | Revízia ovládacej jednotky EPS | kus | 3 | 15,24 | 459,00 | 45,71 | 1 377,00 | 0,6 |
| 22033-0791 | Revízia signalizačného svetidla EPS | kus | 4 | 5,08 | 153,00 | 20,31 | 612,00 | 0,2 |
| 22033-0792 | Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej | kus | 1 | 10,16 | 306,00 | 10,16 | 306,00 | 0,4 |
| 22033-0793 | Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej | kus | 1 | 15,24 | 459,00 | 15,24 | 459,00 | 0,6 |
| 22179-0020 | Kontrolné merania podľa STN 33 1500 | hod | 2 | 25,39 | 765,00 | 50,79 | 1 530,00 | 1 |
| 22179-0111 | Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky | hod | 5 | 25,39 | 765,00 | 126,97 | 3 825,00 | 1 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 77,89 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 1 116,48 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 212,13 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 1 328,61 | | 40 025,81 |

Príloha č.

Objekt: Pr. RCHBO PS VÚ 7945 Rožňava

Sídlo: Posádková správa budov Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV - systém kontroly vstupu

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|----------|------------------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-0103 | Revízia riadiacej jednotky SKV | kus | 1 | 60,94 | 1 836,00 | 60,94 | 1 836,00 | 2,4 |
| 22032-0104 | Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná | kus | 3 | 27,93 | 841,50 | 83,80 | 2 524,50 | 1,1 |
| 22032-0106 | Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok) | kus | 3 | 15,24 | 459,00 | 45,71 | 1 377,00 | 0,6 |
| 22032-1464 | Revízia zdroja SKV | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja SKV | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22032-1743 | Revízia magnetického spínača EZS, SKV | kus | 2 | 10,16 | 306,00 | 20,31 | 612,00 | 0,4 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 19,62 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 281,17 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 53,42 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 334,59 | | 10 079,85 |

SKV - systém kontroly vstupu


Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

| položka číslo | popis výkonu | merná jednotka | množstvo výmera | jednotková cena | | spolu | | počet Nh |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|----------|------------------|
| | | | | EUR | Sk | EUR | Sk | |
| 22032-0103 | Revízia riadiacej jednotky SKV | kus | 1 | 60,94 | 1 836,00 | 60,94 | 1 836,00 | 2,4 |
| 22032-0104 | Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná | kus | 4 | 27,93 | 841,50 | 111,73 | 3 366,00 | 1,1 |
| 22032-0105 | Kontrola a údržba databáz SW | kus | 1 | 88,88 | 2 677,50 | 88,88 | 2 677,50 | 3,5 |
| 22032-1464 | Revízia zdroja SKV | kus | 1 | 27,93 | 841,50 | 27,93 | 841,50 | 1,1 |
| 22032-1466 | Meranie náhradného zdroja SKV | kus | 1 | 22,85 | 688,50 | 22,85 | 688,50 | 0,9 |
| 22032-1743 | Revízia magnetického spínača EZS, SKV | kus | 3 | 10,16 | 306,00 | 30,47 | 918,00 | 0,4 |
| 22179-0020 | Kontrolné merania podľa STN 33 1500 | hod | 2 | 25,39 | 765,00 | 50,79 | 1 530,00 | 1 |
| 22179-0111 | Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky | hod | 5 | 25,39 | 765,00 | 126,97 | 3 825,00 | 1 |
| Miera inflácie na základe štatistického úradu SR za rok 2007 bola 2,8%, za rok 2008 4,6%, spolu 7,5% : | | | | | | 39,04 | | |
| Spolu bez DPH : | | | | | | 559,61 | | |
| DPH 19% : | | | | | | 106,33 | | |
| Spolu s DPH : | | | | | | 665,93 | | 20 061,84 |

ANTOS B. S.R.O.
Obchodná 2502

Zoskenovaná „ Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-1-30-2009-Rv „Odborné prehli
a skúšky IBS – Integrovaný bezpečnostný systém“
„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková



Zoskenovaná „ Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-1-30-2009-Rv „Odborné prehli
a skúšky IBS – Integrovaný bezpečnostný systém“
„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

