

**Zmluva o poskytovaní pozáručných servisných služieb na
telekomunikačné zariadenia prenosovej techniky dodávané firmou
TESLA STROPKOV, a.s. v rámci výstavby SDRRS a výstavby PS
2000 v rámci separátnych kúpnych zmlúv alebo zmlúv o dielo**

č. 27/814

uzavretá podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka

čl. I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ : **TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť**

sídlo : Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov

zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 21/P

IČO : 00474339

IČ DPH : SK 2020526277

bank. spojenie : VÚB Stropkov
číslo účtu: 2104-612/0200

v zastúpení : Ing. Daniel Roth, predseda predstavenstva

a

Objednávateľ : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR

sídlo : Kutuzovova 8
823 47 Bratislava

v zastúpení : Ing. Štefan Šebesta
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície

Zástupca objednávateľa pre plnenie zmluvy:

Veliteľ VÚ 1066
sídlo : VÚ 1066 – Spojovacie veliteľstvo
Bzinská 1
915 33 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 00804827

bank. spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu : 7000171928/8180

Ing. Horv

na základe Rámcovej zmluvy 26/535 -01/2003 zo dňa 13.3.2003 a dodatku č. 1 zo dňa 5.5.2006 ako i „Zmluvy o budúcej zmluve č.: 20 / 791 na dodávku „Stacionárneho rádio reléového systému“ na základe verejnej súťaže č. S02320 v roku 2000 a dielčích doteraz už realizovaných zmlúv o dielo a kúpnych zmlúv medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy :

Čl. II. Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa na poskytovanie servisných služieb zameraných na:
- zabezpečenie prevádzky a funkčnosti stálej digitálnej rádio reléovej siete a PS 2000 zariadení pre hlasovú a dátovú komunikáciu,
 - profylaktické výmeny systémových komponentov podliehajúcich prirodzenému opotrebovaniu,
 - poskytovanie a inštaláciu SW update a upgrade v súvislosti so zabezpečením prevádzky rádio reléových zariadení a PS 2000 a odstraňovaním porúch,
 - poskytovanie odborných technických konzultácií správcovi sietí a technickému personálu objednávateľa, pravidelný audit a prevádzkovú analýzu rádio reléovej siete a PS 2000,
 - odborné technické školenia pre správcov sietí a technického personálu objednávateľa zabezpečujúceho prevádzku sietí a PS 2000.
- Služby sú poskytované na rádio reléové zariadenia pre hlasovú a dátovú komunikáciu, špecifikované a inštalované podľa doteraz uzatvorených zmlúv medzi poskytovateľom a objednávateľom, vrátane novo inštalovaných, resp. zakúpených zariadení od poskytovateľa po podpise tejto zmluvy, u ktorých uplynie záručná doba.
- 2.2 Pozáručný servis je vykonávaný v súlade so špecifikáciou a za podmienok bližšie vymedzených v **Prílohe 1** tejto servisnej zmluvy. Servis opravou je vykonávaný výmenou jednotky a jej následnou opravou u Poskytovateľa alebo na vyžiadanie objednávateľa formou tzv. „Zásahu na mieste“ servisným pracovníkom Poskytovateľa.
- 2.3 V zvlášť naliehavých prípadoch je možné na vyžiadanie objednávateľa vykonávať pozáručný servis tiež i formou tzv. „Naliehavého servisu“, čo je expresnou nadštandardnou servisnou službou, bližšie špecifikovanú v Prílohe 1 tejto servisnej zmluvy.
- 2.4 Súčasťou pozáručného servisu je aj telefonická podpora technickej obsluhy objednávateľa, odborné konzultácie, expertízy, školenia, preventívny servis vrátane vyžiadaných zásadnejších zásahov do systému a upgrade softvéru zariadenia, ktoré nadväzujú na servisné služby bližšie špecifikované v **Prílohe 2** tejto servisnej zmluvy a sú predmetom separátnych zmlúv alebo sú vykonávané na podklade objednávky.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie dohodnutých služieb v lehotách a výške, podľa ustanovení tejto zmluvy.

Čl. III. Termín a miesto plnenia

- 3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby podľa ustanovení tejto zmluvy **do 31.12.2007.**
- 3.2 V prípadoch štandardného servisného „Zásahu na mieste“ je tento vykonávaný bez zbytočného zdržania, najviac do 24 hodín od obdržania písomnej žiadosti o zásah (viď. Príloha 1). V prípadoch tzv. „Naliehavého servisu“ je začiatok servisného zásahu skrátený na minimum s ohľadom na vzdialenosť od miesta zásahu, maximálne však 6 hod. po

obdržaní písomnej žiadosti (viď. Príloha 1). Začiatok servisného zásahu je preukázateľne začatý servis na zariadení.

- 3.3 Prípadné opravy nefunkčných jednotiek budú vykonávané do 60-tich pracovných dní po ich odovzdaní Poskytovateľovi na opravu. Počas tejto doby bude Poskytovateľom bezplatne zapožičaná náhradná jednotka Objednávateľovi.
- 3.4 Miestom plnenia pozáručného servisu bude miesto prevádzkovania nasadenej techniky alebo špecializované pracoviská poskytovateľa, podľa Prílohy 1.

Čl. IV.

Ceny a platobné podmienky

- 4.1 Ceny servisných služieb sú stanovené dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Cena za poskytovanie **služieb uvedených v Prílohe 1** tejto zmluvy je stanovená zo sumy nákupných cien jednotlivých plnení dodávok „Stacionárneho rádio reléového systému“ (SDRRS a PS 2000 zariadení pre hlasovú a dátovú komunikáciu) dodaných do termínu podpisu tejto zmluvy Poskytovateľom a prevzatých Objednávateľom, u ktorých bola ukončená doba záruky a u ktorých je zmluvne zabezpečený pozáručný servis a to:
- 1. Cena za služby pre hardvérové komponenty** (stroje a zariadenia) vo výške 6 % zo sumy nákupných cien hardvérových dodávok (**Príloha 3**) čo je
4 690 780,- Sk
(štyri milióny šesťstodeväťdesiat tisíc sedemstoosemdesiat korún) vrátane DPH ročne.
- 2. Cena za služby pre softvérové komponenty** (programy) vo výške 2 % zo sumy nákupných cien softvérových dodávok (**Príloha 3**) čo je
44 746,- Sk
(štyridsaťštyritisíc sedemstoštyridsaťšesť korún) vrátane DPH ročne.
- 4.3 Cena za poskytovanie **služieb uvedených v Prílohe 2** tejto zmluvy je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa rozsahu činností požadovaných objednávatelom v danom kalendárnom roku z hodnoty hardvérových a softvérových komponentov 2 % zo sumy nákupných cien jednotlivých plnení dodávok „Stacionárneho rádio reléového systému“ (SDRRS a PS 2000 zariadení pre hlasovú a dátovú komunikáciu) dodaných do termínu podpisu tejto zmluvy Poskytovateľom a prevzatých Objednávateľom, u ktorých bola ukončená doba záruky a u ktorých je zmluvne zabezpečený pozáručný servis a to:
1 608 340,- Sk
(jeden milión šesťstoosemtisíc tristoštyridsať korún) vrátane DPH ročne.
Výpočet je uvedený v **Prílohe 4**.
- 4.4 **Cena** za poskytovanie služieb uvedených v predmete tejto zmluvy je súčtom vyššie uvedených, dohodnutých cien vo výške
6 343 867,- Sk
(šesť miliónov tristoštyridsaťtisíc osemstošesťdesiat sedem korún) vrátane DPH.

Poskytnutá zľava 2,5 % : -158 597,- Sk

Celková cena po zľave : **6 185 270,- Sk**
(šesť miliónov stoosemdesiatpäťtisíc dvestosedemdesiat korún vrátane DPH)

- 4.5 Služby vykonávané podľa Čl. III tejto zmluvy budú uhrádzané objednávatelom podľa nasledujúcich splátkových termínov:
- X - 25 % z celkovej ceny do 30 dní po prevzatí faktúry a po skončení 1. štvrťroku na základe vykonaných a prevzatých prác a dodávok.
 - X - 30 % z celkovej ceny do 30 dní po prevzatí faktúry a po skončení 2. štvrťroku na základe vykonaných a prevzatých prác i dodávok.
 - X - 30 % z celkovej ceny do 30 dní po prevzatí faktúry a po skončení 3. štvrťroku na základe vykonaných a prevzatých prác i dodávok.
 - 15 % z celkovej ceny do 30 dní po prevzatí faktúry a po skončení časti 4. štvrťroku, 8. decembra 2007 na základe vykonaných a prevzatých prác i dodávok a na základe doručenia faktúry Objednávateľovi do 11. decembra 2007.
- 4.6 Platba bude vykonaná Objednávateľom, prevodom finančných prostriedkov v SKK na účet Poskytovateľa, na základe faktúr vystavených Poskytovateľom, ktoré musia obsahovať údaje a náležitosti daňového dokladu. **Splatnosť bezchybných faktúr je 30 dní odo dňa ich prevzatia Objednávateľom.** Prílohou každej faktúry musia byť doklady o prevzatí plnenia prác a dodávok za fakturované obdobie podľa bodu 7.4 tejto zmluvy.
- 4.7 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu.
- 4.8 Správne vystavená faktúra musí obsahovať všetky predpísané náležitosti, okrem iného aj údaj o množstve a druhu dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby.
- 4.9 V cene služieb nie sú zahrnuté vady, ktoré boli zapríčinené neodborným zásahom objednávatel'a, ako aj vady, ktoré boli spôsobené porušením prevádzkových predpisov a predpisov týkajúcich sa zariadenia alebo jeho časti (viď **Príloha 5**).

Čl. V. Zmluvné pokuty

- 5.1 V prípade nedodržania lehôt podľa Čl. III. tejto zmluvy Poskytovateľom môže Objednávateľ uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 percenta z celkovej ceny uvedenej v bode 4.4 tejto zmluvy za každý i začatý pracovný deň omeškania, až do zahájenia servisného plnenia podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 5.2 V prípade nedodržania lehôt podľa bodu 3.1 tejto zmluvy Poskytovateľom môže Objednávateľ uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,0125 percenta z celkovej ceny uvedenej v bode 4.4 tejto zmluvy za každých i začatých 6 hodín omeškania, až do zahájenia servisného plnenia podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 5.3 V prípade oneskorenej platby Objednávateľom môže Poskytovateľ uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady konkrétnej faktúry splatnej podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Čl. VI. Riešenie sporov

- 6.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak sú spôsobené vyššou mocou (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk). Vyššia moc znamená udalosť mimo kontrolu zmluvných strán, vzniknutou po podpise zmluvy, ku ktorej došlo bez vlastného zavinenia zmluvných strán mimoriadnou nepredvídateľnou udalosťou. Pri vzniku udalosti spôsobenej vyššou mocou budú bez zbytočného predĺženia informovať obidve strany a podľa aktuálneho stavu pokračovať v plnení zmluvných záväzkov a hľadať alternatívne možnosti plnenia.
- 6.2 Vyššia moc sa nevzťahuje na udalosť spôsobenú búrkou alebo zásahom blesku. Pri vzniku závady búrkou alebo bleskom náklady na opravu hradí Poskytovateľ v prípadoch dodržania prevádzkových podmienok objednávateľom.
- 6.3 V prípade sporov, keď sa stranám nepodarí nájsť prijateľné riešenie sa postupuje v zmysle platnej legislatívy.

Čl. VII. Záväzky zmluvných strán

- 7.1 Objednávateľ je oprávnený pripájať k telekomunikačným zariadeniam dodaným v rámci výstavby SDRRS a výstavby PS 2000 ďalšie necertifikované zariadenia len po konzultácii a predchádzajúcom súhlase zodpovedných pracovníkov Poskytovateľa s výnimkou koncových telekomunikačných zariadení schválených Telekomunikačným úradom SR.
- 7.2 Poskytovateľ je povinný vykonávať servisné služby v rozsahu uvedenom v tejto zmluve na vysokej profesionálnej úrovni a v najvyššej možnej kvalite. Zariadenia a materiál potrebný na vykonávanie servisných služieb v plnom rozsahu obstará Poskytovateľ.
- 7.3 Poskytovateľ je povinný nastúpiť na výkon servisných služieb v dohodnutých termínoch a zasiahnuť zodpovedajúcim spôsobom (fyzický zásah, diaľková diagnostika, telefonická konzultácia a pod.). Objednávateľ je povinný poskytovateľovi v dohodnutých termínoch umožniť prístup do objektu. Ďalej je Objednávateľ povinný umožniť Poskytovateľovi prístup k diaľkovej diagnostike zariadení určených na servis po vzájomnom dohovore.
- 7.4 Poskytovateľ je povinný po každom výkone dohodnutých servisných služieb vystaviť Objednávateľovi záznam o vykonaní opravy, na ktorom bude uvedený popis a rozsah vykonaných prác, čas nahlásenia poruchy, nástupu na odstránenie a odstránenia poruchy ako i použitý materiál a príp. nedostatok súčinnosti zo strany Objednávateľa posúvajúci termíny zaväzujúce poskytovateľa. Záznam o vykonaní opravy musí byť odsúhlasený a potvrdený zástupcom Objednávateľa.
- 7.5 V prípade uplatnenia záručnej opravy vadného dielu, objednávateľ predloží doklad – dodací list, z ktorého je evidentné, že vadný diel je v záručnej dobe.
- 7.6 Pri pozáručnej oprave je Objednávateľ povinný doručiť poskytovateľovi okrem sprievodného listu podľa Prílohy 1 - bodu číslo 1.5. tejto zmluvy aj žiadosť na opravu podľa **Prílohy 6**.
- 7.7 Poskytovateľ je povinný poskytnúť na vymenené alebo opravené diely a moduly záruku 6 mesiacov odo dňa ich inštalácie alebo opravy.
- 7.8 Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o :

- okolnostiach, ktoré môžu v konkrétnych podmienkach spôsobovať nepľnohodnotný výkon, resp. predčasné opotrebenie zariadenia, alebo jeho častí,
- podozrení z úmyselného poškodenia zariadenia,
- analýze náhodných porúch, ktoré vykonáva Poskytovateľ na základe žiadosti objednávateľa podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.

- 7.9 Poskytovateľ sa zaväzuje v zmysle zákona 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a s ním súvisiacimi zákonmi a predpismi zabezpečiť, aby jeho pracovníci zachovali mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa objednávateľa a jeho klientov, organizácie prevádzky a iných činností objednávateľa, o ktorých sa doteraz dozvedeli a v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ako i o ďalších skutočnostiach tvoriacich predmet obchodného tajomstva, a že nadobudnuté informácie nezneužijú, neumožnia tretím osobám sa s nimi oboznámiť a neumožnia ani prístup k týmto informáciám ani po skončení platnosti tejto zmluvy. Poskytovateľ v tejto súvislosti upozorní svojich pracovníkov na trestnoprávne, občianskoprávne, pracovnoprávne a iné dôsledky vyplývajúce z porušenia tohto bodu zmluvy. Objednávateľ nerozširuje rozsah utajovaných skutočností s ktorými sa oboznámil poskytovateľ v priebehu predchádzajúcej spolupráce.
- 7.10 Zmluvné strany sa dohodli na uskutočňovaní pravidelných stretnutí u Objedávateľa v Spojovacom veliteľstve Nové Mesto nad Váhom respektíve ním stanoveného zástupcu raz za mesiac za účelom riešenia technických otázok pre zabezpečenie prevádzky, respektívne do 14 dní od písomnej žiadosti jednej zo zmluvných strán, za účelom riešenia technických otázok pre zabezpečenie prevádzky, ako i všetkých ďalších sporných otázok súvisiacich s plnením tejto zmluvy. Poskytovateľ bude predkladať na týchto stretnutiach súpis vykonaných prác za uplynulé obdobie. Z každého stretnutia vypracujú obe strany spoločne záznam, v ktorom budú zaznamenané i prípadné odlišné stanoviská.
- 7.11 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za prevzaté vykonanie dohodnutých služieb v lehotách a výške, tak ako je uvedené v ustanoveniach tejto zmluvy.
- 7.12 V prípade, ak dôjde k novej právnej úprave, týkajúcej sa záruky, príp. spôsobu vykonávania záručných a pozáručných opráv, bude táto právna úprava premietnutá do tejto zmluvy písomnou dohodou, ako príloha k tejto zmluve.

čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou v prípade, ak jedna zo zmluvných strán hrubo poruší ktorýkoľvek zo záväzkov dohodnutých v ustanoveniach tejto zmluvy.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade vypovedania tejto zmluvy môže poskytovateľ ponúknuť objednávateľovi odkúpenie náhradných dielov, ktoré poskytovateľ na tento účel zakúpil.
- 8.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- Príloha 1 – Pozáručný servis a špecifikácia konfigurácie zariadenia SDRRS a PS 2000,
 - Príloha 2 – Odborné konzultácie a školenia,
 - Príloha 3 – Výpočet ceny za služby uvedené v Prílohe 1
 - Príloha 4 – Výpočet ceny za služby uvedené v Prílohe 2
 - Príloha 5 – Prevádzkové podmienky zariadenia.

Príloha 6 – Vzor žiadanky na servisný zásah

- 8.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v aktuálnom znení a predpismi s ním súvisiacimi.
- 8.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného dodatku, odsúhlaseného obidvoma zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 8.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 8.7 Pokyny pre objednávateľa:

V Bratislave dňa 18 JÚN 2007

V Stropkove dňa 22 JÚN 2007

Ing. Štefan Šebesta
riaditeľ



.....
za objednávateľa



Ing. Daniel ROTH
predseda predstavenstva



.....
za poskytovateľa

TESLA STROPKOV
akciová spoločnosť
S T R O P K O V

1. POZÁRUČNÝ SERVIS

- 1.1 Zariadenie bude Objednávateľ obsluhovať a pozorovať preukázateľne zaškolenou obsluhou (osvedčenie o spôsobilosti k obsluhu a údržbe zariadení vydané dodávateľom). Objednávateľ má právo zaškoliť si potrebný počet pracovníkov prostredníctvom vlastných školiťov s osvedčením od dodávateľa v súlade s technickou dokumentáciou a pokynmi výrobcu.
- 1.2 Servis na odstraňovanie porúch a údržby zariadení je realizovaný výmenným spôsobom, prípadne opravou dielov zariadenia.
- 1.3 Prvotná lokalizácia a odstránenie závady môže vykonať Objednávateľ v rozsahu podľa stupňa vyškolenia k údržbe zariadenia doporučeným postupom, pričom pre prípadnú výmenu vadných dielov použije diely zapožičané Poskytovateľom. K opravám vadných dielov je oprávnený iba poskytovateľ.
- 1.4 V prípade, že pokus o odstránenie poruchy odborne zaškolenou obsluhou Objednávateľa bol neúspešný, zažiada objednávatel' formou oznámenia Poskytovateľovi o servisnú službu „Zásah na mieste“, v ktorom je zariadenie prevádzkované.
- 1.5 Oznámenie o vykonanie servisnej služby vykoná zaškolená obsluha objednávatel'a telefonicky a bez zbytočného predĺženia faxom v dennej a nočnej dobe a to aj v deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna. Oznámenie (vrátane faxovej správy) bude uvedené výslovným „Objednávame servisný zásah na mieste a bude obsahovať :
 - typ a miesto prevádzky zariadenia
 - stručný popis charakteru a rozsahu závady
 - výsledok prvotnej lokalizácie a pokusu o odstránenie závady
 - kontaktnú osobu (osoby) a telefónne a faxové spojenie
- 1.6 V prípade výmeny vadného dielu, tento vadný diel zariadenia preberá poskytovateľ od objednávatel'a k výmene. Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi s vadným dielom tiež údaje pre servisný protokol :
 - a.) typ, sériové číslo dielu (pri dieloch, ktoré sú týmto číslom označené) a miesto prevádzky zariadenia
 - b.) stručný popis charakteru, prvotnej lokalizácie a rozsahu závady
 - c.) kontaktnú osobu (osoby) a telefónne a faxové spojenie.
- 1.7 Popis služby „zásah na mieste“ :
 - zistenie aktuálneho stavu blokov zariadenia,
 - diagnostika vzniknutej poruchy a zabezpečenie všetkých prostriedkov potrebných k odstráneniu poruchy,
 - odstránenie všetkých hardwarových a softwarových porúch na zariadení,
 - výmena vadných dielov za funkčné.
- 1.8 Povolenie vykonania diaľkovej diagnostiky zariadenia povoľuje :
 DRKIS na telefonickej číse : 0960 40 22 05, 0960 40 22 06
 DRKIS zadá prístupové heslo.
 Diaľkovú diagnostiku vykonať do 4 hodín od prijatia požiadavky.

Po skončení diaľkovej diagnostiky poskytovateľ telefonicky oznámi DRKIS ukončenie diagnostiky. Poskytovateľ pristúpi k odstráneniu závady podľa bodu 1.7. Prílohy 1.

- 1.9 Oznámenie na opravu vykoná zaškolená obsluha Objednávateľa telefonicky a bez zbytočného predĺženia faxom, e-mailom v dennej a nočnej dobe a to aj v deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna :

- a) v pracovnej dobe - telefónne číslo : 054/7423441 - kl.354,
mobil: 0907 931260
alebo 054/7422494 - kl.354
mobil: 0905 488206
- faxové číslo : 054/7423583, 054/7423446
- mail. Adresa : mihok@tesla.sk
alebo babinsky@tesla.sk
- b) mimo pracovnej doby na telefónne číslo : mobil: 0907 931260
alebo mobil: 0905 488206

Oznámenie (vrátane faxovej správy) bude uvedené výslovným „Objednávame servisný zásah na mieste a bude obsahovať :

- typ a miesto prevádzky zariadenia,
- stručný popis charakteru a rozsahu závady,
- výsledok prvej lokalizácie a pokusu o odstránenie závady,
- kontaktnú osobu (osoby) a telefónne a faxové spojenie.

Kontaktné osoby objednávateľa :

VÚ 1066, Bzinská 1, 915 33 Nové Mesto nad Váhom
VÚ 1117, Olbrachtová 5, 91101 Trenčín

DRKIS :

Telefonicky na číslo : 0960 40 22 05, 0960 40 22 06
0960 40 22 00, 0960 33 22 00
032/ 744 22 72 0960 40 22 01
0903 824 316

Faxom na telefónne číslo: 0960 40 10 50

Mail : drkis@mil.sk

Kontaktné osoby poskytovateľa:

TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť
Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov

Ing. Mihok Michal
Ing. Babinský Róbert

Telefonicky na číslo : 054/7423441 - kl.354,
054/7422494 - kl.354
0907 931260
0905 488206
Faxom na telef. číslo : 054/7423583, 054/7423446
Mail: mihok@tesla.sk , babinsky@tesla.sk

- 1.10 Následné oznámenia faxovou správou vykoná Objednávateľ v pracovnej dobe v súlade s odst. 1.5 Prílohy 1, ale s výslovným uvedením „Objednávame službu naliehavého servisu“. Do začatia servisného zásahu na mieste musí poskytovateľ obdržať písomné oznámenie inak bude postupovať podľa podmienok odst. 1.7 Prílohy 1.
- 1.11 V prípade žiadosti o „naliehavý servis“ sa po spätnom telefonickom overení žiadosti dostavia na miesto poruchy (prípadne na miesto určené zástupcom objednávateľa) servisní technici Poskytovateľa bez zbytočného predĺženia, najneskôr do 6 hodín po telefonickom oznámení žiadosti a ihneď začnú práce na jeho odstránení.
- 1.12 Po skončení servisného zásahu je Poskytovateľ povinný vystaviť Objednávateľovi servisný protokol o vykonaní opravy, na ktorom bude uvedený popis a rozsah vykonaných prác, čas nahlásenia, nástupu na odstránenie a odstránenie poruchy ako i použitý materiál. Servisný protokol o vykonaní opravy musí byť odsúhlasený a potvrdený zástupcom Objednávateľa. Tento záznam bude vyhotovený v 2 výtlačkoch – jeden pre Objednávateľa, druhý pre Poskytovateľa.
- 1.13 V prípade výmeny vadného dielu preberá pracovník servisu Poskytovateľa tento vadný diel v mieste zásahu a zostaví servisný protokol v zmysle odst. 1.6 Prílohy 1 tejto zmluvy, ktorý Objednávateľ potvrdí.
- 1.14 Nový alebo opravený diel preberá Objednávateľ štandardne v mieste poruchy daného zariadenia formou výmeny za zapožičané zariadenie. Súčasne bude odovzdaná Objednávateľovi kópia servisného protokolu, v ktorom Poskytovateľ doplní dátum predania náhradného dielu a spôsob opravy (výmena, oprava).
- 1.15 Poskytovateľ sa zaväzuje opraviť Objednávateľovi náhradný diel bez zbytočného predĺženia, najneskôr však do 60 dní od prevzatia objednávky.
- 1.16 Na vymenený alebo opravený diel zariadenia sa vzťahuje 6 mesačná záručná doba, začínajúca dňom prevzatia tohto dielu objednávateľom.
- 1.17 Za riešenie reklamácií sú zodpovední :
 - za objednávateľa : náčelník odboru riadenia KIS a FM
 - za poskytovateľa : Ing. Michal KOČAN – obchodný riaditeľ
- 1.18 Pri zmene ktoréhokoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov, respektíve kontaktných osôb, je zmluvná strana, na ktorej strane sa zmeny vykonali bezodkladne o týchto zmenách informovať druhú zmluvnú stranu, a to jednak telefonicky/faxom a zároveň doporučeným listom.

PRÍLOHA 1a - špecifikácia konfigurácie zariadenia SDRRS
Stredovýchod ZoD 22/121
Hardwarové zariadenie

Kuchyňa - up.1+0 na 1+1

Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832	1	392 832
Digitálny blok 1+1 s KP1+1	519 356	1	519 356
Mikrovlňový blok	1 331 160	1	1 331 160
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	1	18 700
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	1	22 500
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	1	3 250
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	1	1 860

cena bez DPH	2 289 658
DPH hardware (23%)	526 621
cena s DPH (23%)	2 816 279

Mierovo - Zbor

BKZM+RDJM+KP DPS	90 074	1	90 074
NB53	31 224	1	31 224
MX3S	66 972	1	66 972
Panel krycí PK DPS	288	17	4 896
PCM1+RDJU+CMJS+NB12+KP DPS	214 646	1	214 646
DNM	55 896	1	55 896
Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832	1	392 832
Digitálny blok 1+1 s KP1+1	519 356	1	519 356
Mikrovlňový blok	1 331 160	2	2 662 320
PC+HUB	123 100	1	123 100
CISCO 1 smer	331 600	1	331 600
LCN DR + KP DPS	7 376	1	7 376
Konverdor -48/12V	9 400	1	9 400
Telekomunikačná skriňa EMC 44U s ventiláciou+2KPDPS	69 852	1	69 852
Panel istenia vybavený do telekom. skrine s VF filtrami	12 340	1	12 340
Interný rozvádzač do TS (1alebo2 smery)	30 000	1	30 000
Účastnícky rozvádzač + výbava pre UR + manipul. telefón	47 900	1	47 900
Externá dátová lišta (s výbavou pre 6x X.21 rozhranie)	17 800	1	17 800
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	6 800	1	6 800
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	2	37 400
Priehradový stožiarik 10m	850 000	1	850 000
Klimatizácia miestnosti (celoročná prevádzka) - do 60m3	95 000	1	95 000
Ochranné žľaby pre káblové vedenie - 1m	1 700	50	85 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	2	45 000
Kabeláž ochranného pospojovania externá	120	65	7 800
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	2	6 500
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	2	3 720
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	1	6 230
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	2	8 000
NF vedenia PCMX-UR	32 100	1	32 100
Kabeláž dohľadu	930	7	6 510
Skriňový rozvod napájania	810	7	5 670
Kabeláž ochranného pospojovania interná	4 560	1	4 560

cena bez DPH	5 887 874
DPH hardware (23%)	1 354 211
cena s DPH (23%)	7 242 085

Sered'

BKZM+RDJM+KP DPS	90 074	1	90 074
NB53	31 224	1	31 224
MX3S	66 972	1	66 972
Panel krycí PK DPS	288	17	4 896
PCM1+RDJU+CMJS+NB12+KP DPS	214 646	1	214 646
UNI	42 936	1	42 936
DNM	55 896	1	55 896
Mikrovlňový blok	1 331 160	1	1 331 160
PC+HUB	123 100	1	123 100
CISCO 1 smer	331 600	1	331 600
LCN DR + KP DPS	7 376	1	7 376
Konvertdor -48/12V	9 400	1	9 400
Telekomunikačná skriňa EMC 44U s ventiláciou+2KPDPS	69 852	1	69 852
Panel istenia vybavený do telekom. skrine s VF filtrami	12 340	1	12 340
Interný rozvádzač do TS (1alebo2 smery)	30 000	1	30 000
Účastnícky rozvádzač + výbava pre UR + manipul. telefón	47 900	1	47 900
Externá dátová lišta (s výbavou pre 6x X.21 rozhranie)	17 800	1	17 800
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	6 800	1	6 800
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	1	18 700
Strešná konštrukcia so stožiarikom 4m vrátane montáže	190 000	1	190 000
Klimatizácia miestnosti (celoročná prevádzka) - do 60m3	95 000	1	95 000
Ochranné žľaby pre káblové vedenie - 1m	1 700	50	85 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	1	22 500
Kabeláž ochranného pospojovania externá	120	65	7 800
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	1	3 250
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	1	1 860
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	1	6 230
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	2	8 000
E1 symetrické vedenie DPS-IR (1 rozhranie E1)	1 350	2	2 700
NF vedenia PCMX-UR	32 100	1	32 100
Kabeláž dohľadu	930	7	6 510
Skriňový rozvod napájania	810	7	5 670
Kabeláž ochranného pospojovania interná	4 560	1	4 560

cena bez DPH	2 983 852
DPH hardware (23%)	686 286
cena s DPH (23%)	3 670 138

Hlohovec - Klok, PTU, kopec

MX3S	66 972	2	133 944
HZ2 A	61 512	3	184 536
Anténa malá + žiarič + príslušenstvo	308 880	1	308 880
Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832	1	392 832
Digitálny blok 1+1 s KP1+1	519 356	1	519 356
Mikrovlňový blok	1 331 160	3	3 993 480
CISCO 6 smerov	1 131 700	1	1 131 700
Interný rozvádzač do TS (1alebo2 smery)	30 000	1	30 000
Externá dátová lišta (s výbavou pre 6x X.21 rozhranie)	17 800	1	17 800
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	6 800	1	6 800
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	3	56 100
Anténna konzola na nárožník s rozrážačom námrazy	75 000	2	150 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	3	67 500
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	3	9 750
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	3	5 580
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	2	12 460

E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	4	16 000
Kabeláž dohľadu	930	6	5 580
Skriňový rozvod napájania	810	4	3 240

cena bez DPH	7 045 538
DPH hardware (23%)	1 620 474
cena s DPH (23%)	8 666 012

Hlohovec kopec

BKZM+RDJM+KP DPS	90 074	1	90 074
NB53	31 224	1	31 224
HZ2 A	61 512	3	184 536
Kabeláž dohľadu	930	1	930
Skriňový rozvod napájania	810	1	810

cena bez DPH	307 574
DPH hardware (23%)	70 742
cena s DPH (23%)	378 316

Hlohovec PTU

BKZM+RDJM+KP DPS	90 074	1	90 074
NB53	31 224	1	31 224
MX3S	66 972	1	66 972
PCM1+RDJU+CMJS+NB12+KP DPS	214 646	1	214 646
DNM	55 896	1	55 896
Panel krycí PK DPS	288	15	4 320
Anténa malá + žiarič + príslušenstvo	308 880	1	308 880
Mikrovlňový blok	1 331 160	1	1 331 160
PC+HUB	123 100	1	123 100
CISCO 1 smer	331 600	1	331 600
LCN DR + KP DPS	7 376	1	7 376
Konverdor -48/12V	9 400	1	9 400
Telekomunikačná skriňa EMC 44U s ventiláciou+2KPDPS	69 852	1	69 852
Panel istenia vybavený do telekom. skrine s VF filtrami	12 340	1	12 340
Interný rozvádzač do TS (1alebo2 smery)	30 000	1	30 000
Účastnícky rozvádzač + výbava pre UR + manipul. telefón	47 900	1	47 900
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	6 800	1	6 800
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	1	18 700
Strešná konštrukcia so stožiarikom 4m	190 000	1	190 000
Klimatizácia miestnosti (celoročná prevádzka) - do 60m3	95 000	1	95 000
Ochranné žľaby pre káblové vedenie - 1m	1 700	50	85 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	1	22 500
Kabeláž ochranného pospojovania externá	120	65	7 800
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	1	3 250
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	1	1 860
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	1	6 230
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	2	8 000
E1 symetrické vedenie DPS-IR (1 rozhranie E1)	1 350	2	2 700
NF vedenia PCMX-UR	32 100	1	32 100
Kabeláž dohľadu	930	7	6 510
Skriňový rozvod napájania	810	7	5 670
Kabeláž ochranného pospojovania interná	4 560	1	4 560

cena bez DPH	3 231 420
DPH hardware (23%)	743 227
cena s DPH (23%)	3 974 647

Čmele - Sered', Kuchyňa

MX3S	66 972	1	66 972
Panel krycí PK DPS	288	3	864
Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832	1	392 832
Digitálny blok 1+1 s KP1+1	519 356	1	519 356
Mikrovlňový blok	1 331 160	2	2 662 320
Systém prenosu stavov skriň a prostredia cez IP	107 000	1	107 000
CISCO 6 smerov	1 131 700	1	1 131 700
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	6 800	1	6 800
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	2	37 400
Anténna konzola na nárožník s rozrážачom námrazy	75 000	1	75 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	2	45 000
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	2	6 500
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	2	3 720
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	1	6 230
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	2	8 000
Kabeláž dohľadu	930	3	2 790
Skriňový rozvod napájania	810	2	1 620

cena bez DPH	5 074 104
DPH hardware (23%)	1 167 044
cena s DPH (23%)	6 241 148

Mierovo - BA Hviezda

MX3S	66 972	1	66 972
Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832	1	392 832
Digitálny blok 1+1 s KP1+1	519 356	1	519 356
Mikrovlňový blok	1 331 160	2	2 662 320
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	2	37 400
Anténna konzola na nárožník s rozrážачom námrazy	75 000	1	75 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	2	45 000
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	2	6 500
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	2	3 720
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	1	6 230
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	2	8 000
Kabeláž dohľadu	930	3	2 790
Skriňový rozvod napájania	810	2	1 620

cena bez DPH	3 827 740
DPH hardware (23%)	880 380
cena s DPH (23%)	4 708 120

Cena za hardware bez DPH	30 647 760
--------------------------	------------

Cena za hardware s DPH (23%)	37 696 745
------------------------------	-------------------

6%	2 261 805
-----------	------------------

Software

Mierovo - Zobor

Software dohľadu a riadenia	165 360	1	165 360
-----------------------------	---------	---	---------

Sered'

Software dohľadu a riadenia	165 360	1	165 360
-----------------------------	---------	---	---------

Hlohovec PTU

Software dohľadu a riadenia	165 360	1	165 360
-----------------------------	---------	---	---------

Hlohovec - Klok, PTU, kopec

Software dohľadu a riadenia	165 360	3	496 080
-----------------------------	---------	---	---------

cena bez DPH	992 160
DPH software (23%)	228 197
cena s DPH (23%)	1 220 357

2%**24 407**

PRÍLOHA 1b - špecifikácia konfigurácie zariadenia SDRRS

Stredovýchod ZoD 22/122

Hardwarové zariadenie**Inovec - TNB up.1+0 na 2+2**

MX3S	66 972	1	66 972
Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832	1	392 832
Digitálny blok 1+1 s KP1+1	519 356	2	1 038 712
Mikrovlňový blok	1 331 160	3	3 993 480
Externá dátová lišta (s výbavou pre 6x X.21 rozhranie)	17 800	1	17 800
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	6 800	1	6 800
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	3	56 100
Anténna konzola na nárožník s rozrážачom námrazy	75 000	1	75 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	3	67 500
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	3	9 750
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	3	5 580
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	1	6 230
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	2	8 000
Kabeláž dohľadu	930	2	1 860
Skriňový rozvod napájania	810	1	810

cena bez DPH

5 747 426

DPH hardware (23%)

1 321 908

cena s DPH (23%)

7 069 334**Trenčín B - up.1+0 na 2+2**

MX3S	66 972	1	66 972
DNM	55 896	1	55 896
Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832	1	392 832
Digitálny blok 1+1 s KP1+1	519 356	2	1 038 712
Mikrovlňový blok	1 331 160	3	3 993 480
Zdroj -48na báze PE2051x2	205 100	1	205 100
Sada baterii 48V/150 Ah	81 800	2	163 600
Externá dátová lišta (s výbavou pre 6x X.21 rozhranie)	17 800	2	35 600
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	6 800	1	6 800
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	3	56 100
Anténna konzola na nárožník s rozrážачom námrazy	75 000	1	75 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	3	67 500
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	3	9 750
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	3	5 580
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	1	6 230
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	2	8 000
Kabeláž dohľadu	930	2	1 860
Skriňový rozvod napájania	810	1	810

cena bez DPH

6 189 822

DPH hardware (23%)

1 423 659

cena s DPH (23%)

7 613 481**NR Klokočina - komplet**

BKZ+RDJU+ KP DPS	109 526	1	109 526
NB53	31 224	2	62 448
MX3S	66 972	3	200 916
SKZ	10 620	1	10 620
Panel krycí PK DPS	288	45	12 960

PCMX1+RDJU+CMJS+NB12+KP DPS	214 646	1	214 646
DSP+RDJU+2SPC+2SPM+STJ+2NB53+KP DPS	398 702	1	398 702
FAVS	58 704	3	176 112
GSK+2VST+OSCA+OSCB+2VDK+2NB21+KP DPS	489 794	1	489 794
Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832	3	1 178 496
Digitálny blok 1+1 s KP1+1	519 356	3	1 558 068
Mikrovlňový blok	1 331 160	6	7 986 960
PC+HUB	123 100	1	123 100
Systém prenosu stavov skriň a prostredia cez IP	107 000	1	107 000
LCN D + KP DPS	7 376	1	7 376
LCN R + KP DPS	7 376	1	7 376
Zdroj -48na báze PE2051x2	205 100	1	205 100
Konvertor -48/230V	18 900	1	18 900
Konvertor -48/12V	9 400	1	9 400
SNMP adaptér pre zdroj	35 000	1	35 000
Sada baterií 48V/150 Ah	81 800	2	163 600
Telekomunikačná skriňa EMC 44U s ventiláciou+2KPDPDS	69 852	3	209 556
Panel istenia vybavený do telekom. skrine s VF filtrami	12 340	3	37 020
Interný rozvádzač do TS (4 smery)	38 500	1	38 500
Účastnícky rozvádzač + výbava pre UR + manipul. telefón	47 900	1	47 900
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	6 800	2	13 600
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	6	112 200
Podružný silový rozvádzač vybavený, prepäťové ochr.	20 280	1	20 280
Anténna konzola na nárožník s rozrážacom námrazy	75 000	3	225 000
Ochranné žľaby pre káblové vedenie - 1m	1 700	80	136 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	6	135 000
Kabeláž ochranného pospojovania externá	120	85	10 200
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	6	19 500
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	6	11 160
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	3	18 690
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	6	24 000
E1 symetrické vedenie DPS-IR (1 rozhranie E1)	1 350	14	18 900
NF vedenia PCMX-UR	32 100	1	32 100
Kabeláž dohľadu	930	16	14 880
Kabeláž synchronizácie	490	6	2 940
Skriňový rozvod napájania	810	16	12 960
Rozvody napájania 230V	8 900	1	8 900
Kabeláž ochranného pospojovania interná	4 560	1	4 560

cena bez DPH

DPH hardware (23%)

cena s DPH (23%)

14 229 946

3 272 888

17 502 834

Nitra Krškany 1+1

BKZ+RDJU+ KP DPS	109 526	1	109 526
NB53	31 224	2	62 448
MX3S	66 972	1	66 972
PDR	61 547	1	61 547
HZ2 A	61 512	4	246 048
Panel krycí PK DPS	288	26	7 488
PCMX1+RDJU+CMJS+NB12+KP DPS	214 646	1	214 646
UNI	42 936	1	42 936
DNM	55 896	1	55 896
Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832	1	392 832
Digitálny blok 1+1 s KP1+1	519 356	1	519 356
Mikrovlňový blok	1 331 160	2	2 662 320
PC+HUB+SW dohľadu	123 100	1	123 100

CISCO 1 smer	331 600	1	331 600
LCN DR + KP DPS	7 376	1	7 376
Konverdor -48/12V	9 400	1	9 400
Telekomunikačná skriňa EMC 44U s ventiláciou+2KPDPS	69 852	1	69 852
Panel istenia vybavený do telekom. skrine s VF filtrami	12 340	1	12 340
Interný rozvádzač do TS (1alebo2 smery)	30 000	1	30 000
Účastnícky rozvádzač + výbava pre UR + manipul. telefón	47 900	1	47 900
Externá dátová lišta (s výbavou pre 6x X.21 rozhranie)	17 800	2	35 600
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	6 800	1	6 800
Výbava pre AR - 1xMB	18 700	2	37 400
Vonkajší rozvádzač plne vybavený	32 460	1	32 460
Priehradový stožiarik 10m	850 000	1	850 000
Ochranné žľaby pre káblové vedenie - 1m	1 700	50	85 000
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB -100m	22 500	2	45 000
Kabeláž ochranného pospojovania externá	120	65	7 800
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	2	6 500
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	2	3 720
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230	1	6 230
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	2	8 000
E1 symetrické vedenie DPS-IR (1 rozhranie E1)	1 350	2	2 700
NF vedenia PCMX-UR	32 100	1	32 100
Kabeláž k VR	315	30	9 450
Kabeláž dohľadu	930	7	6 510
Skriňový rozvod napájania	810	8	6 480
Kabeláž ochranného pospojovania interná	4 560	1	4 560

cena bez DPH	6 259 893
DPH hardware (23%)	1 439 775
cena s DPH (23%)	7 699 668

Nitra pod Zoborom

BKZ+RDJU+ KP DPS	109 526	1	109 526
NB53	31 224	2	62 448
PDR	61 547	1	61 547
HZ2 A	61 512	4	246 048
Panel krycí PK DPS	288	13	3 744
Kabeláž dohľadu	930	1	930
Skriňový rozvod napájania	810	2	1 620

cena bez DPH	485 863
DPH hardware (23%)	111 748
cena s DPH (23%)	597 611

Cena za hardware bez DPH	32 912 950
--------------------------	------------

Cena za hardware s DPH (23%)	40 482 928
------------------------------	-------------------

6%	2 428 976
-----------	------------------

Software

Inovec - TNB up.1+0 na 2+2

Software dohľadu a riadenia	165 360	3	496 080
-----------------------------	---------	---	---------

Nitra Zobor

Software dohľadu a riadenia	165 360	1	165 360
-----------------------------	---------	---	---------

Nitra Krškany 1+1

Software dohľadu a riadenia	165 360	1	165 360
-----------------------------	---------	---	---------

cena bez DPH	826 800
DPH software (23%)	190 164
cena s DPH (23%)	1 016 964

2%**20 339**

2.A. OVERENIE TECHNICKÉHO STAVU A PARAMETROV KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

1. Špecifikácia prác : V zmysle §20 vyhlášky č.283/1998 , v znení vyhlášky č. 76/1998 Z.z., č. 437/2000 Z.z. a č. 408/2000 Z.z. na ochranu ozónovej vrstvy Zeme spojená s kontrolou technického stavu a parametrov zariadení:

Špecifikácia prác:

a) elektrická časť

- kontrola a dotiahnutie svorkovnic, vyčistenie elektrozariadenia,
- premeranie prívodov elektrického prúdu ventilátorov,
- preskúšanie a nastavenie funkcie reg. termostátov, preskúšanie a nastavenie funkcie poistného termostatu,
- preskúšanie a nastavenie funkcie vysokotlakého spínača, preskúšanie a nastavenie funkcie nízkotlakého spínača,
- preskúšanie a nastavenie funkcie výhrevu oleja,
- preskúšanie a nastavenie funkcie štart. a prevádz. kondenzátora,

b) chladivová časť

- kontrola / výmena filter dehydrátora, skúška indikátora vlhkosti ,
- skúška expanzného ventilu, skúška zvláštnej regulácie,
- vákuový test, tlakový test, test detektorom,
- kontrola tlakov v systéme, doplnenie chladiva, kontrola čistiacieho filtra, kontrola chladiva,
- kontrola / vyčistenie sitka chladiva,

c) ventilátorová časť

- kontrola upevnenia a dotiahnutia,
- kontrola stavu ložísk, premazanie ložísk,
- kontrola na trhliny,
- kontrola poškodenia lamiel, kontrola znečistenia lamiel,

d) kompresorová časť

- kontrola dotiahnutia spojov, kontrola závesov a pružín,
- kontrola stavu oleja, kontrola strát oleja, doplnenie oleja
- kontrola korózie povrchu
- test kyslosti oleja, kontrola filtra oleja, prípadná výmena oleja

e) časť odvodu kondenzátu

- kontrola čerpadla,
- kontrola tesnosti potrubia,
- čistenie protizápachovej uzávierky (sifónu)

Špecifikácia zariadenia :

Zostava na stanicu : Klimatizácia miestnosti – vnútorná jednotka a vonkajšia jednotka

Objekty:

Mierovo – 2x

Hlohovec –VVzS

2.B. OVERENIE TECHNICKÉHO STAVU A PARAMETROV EXTERNÝCH A INTERNÝCH ZARIADENÍ SDRRS

Špecifikácia prác :

- vizuálna kontrola nosičov parabolických antén so zameraním na možný výskyt korózie, stav povrchovej úpravy a stálosť spojov,
- kontrola, prípadne oprava povrchovej úpravy mikrovlnných blokov,
- kontrola pružnosti a priľnavosti gumených tesniacich návlekov VF vedení,
- vizuálna kontrola konektorov VF vedení,
- kontrola úchytovej mf vedení,
- meranie zemniaceho odporu medzi zemniacim bodom mikrovlnného bloku a zemničom stožiaru,
- kontrola nastavenia smerovosti antén a anténnych žiaričov, zmeranie prijímaného výkonu
- overenie stavov PVZ, test manažmentu alarmových stavov, kontrola masiek a výkonu
- overenie stavov PDH technológie, kontrola diagnostiky a následné maskovanie úrovni poplachov a jednotlivých vstupov,
- v BKZ kontrola optických prenosových trás. V prípade chybovosti alebo zníženia výstupného výkonu a vstupnej úrovne optických komponentov, vyčistenie optických konektorov
- kontrola vnútornej kabeláže
- kontrola nastavenia parametrov zdrojov, nastavenie prevádzkových hodnôt podľa výrobcu
- kontrola čidiel UMS a EZS, nastavenie prev. hodnôt, vyčistenie externého kamerového systému, kontrola externých konektorov, uchytenia
- kontrola technického stavu a kapacity záložných zdrojov el. energie NTX
- výmena opotrebovaného náradia servisných sád
- premeraniebleskoistiek
- skúšky dobíjacieho a vybíjacieho cyklu na batériové zdroje NTX
- doplnenie osvetľovacieho reflektora pre kamerový systém (Krížna)
- prekládka núdzového osvetlenia (Ožďany)
- rozšírenie káblového roštu na uchytenie káblov v objekte ústredne na 30 cm x 10 m (Zvolen Podborová)
- update operačného systému LINUX / v. 9 / na dohľadových PC vo všetkých lokalitách

Špecifikácia zariadení :

Objekty SDRRS podľa prílohy č.1.

2.D. PRESMEROVANIE DIGITÁLNYCH OKRUHOV NA SIETI SDRRS A PS 2000 PRE DKS, RTS A PRE SYSTÉMY VVZS PODĽA POŽIADAVIEK.

Špecifikácia prác :

- vytvorenie resp. zmena tokov na sieti SDRRS, doplnenie kabeláže
- pripojenie zariadení iných prevádzkovateľov k zariadeniam SDRRS, doplnenie kabeláže
- konfigurácia a nastavenie prepojaných systémov a otestovanie kompatibility
- meranie vytvorených tokov podľa telekomunikačných noriem s vyhotovením meracieho protokolu.

Špecifikácia zariadení:

Objekty SDRRS a PS 2000 podľa prílohy č.1.

2.E. ZABEZPEČENIE OBJEKTOV VOČI HLODAVCOM

Špecifikácia prác:

- opraviť prípadné poškodenia jednotlivých vybudovaných zábran proti hlodavcom
- pri zistení výskytu ďalších hlodavcov v lokalitách je potrebné dobudovať efektívne zábrany
- doplnenie spotrebovaných nástrah
- doplnenie elektronických odpudzovačov hlodavcov a ich kontrola

Objekty:

Mierovo

2.F. UPGRADE SOFTWARE-u PENTATERMOV**Špecifikácia prác:**

- Upgrade software-u pentatermov pre ich začlenenie pod SNMP dohľad vrátane on-line sledovania reálnej teploty. Pripojenie do dohľadovej IP siete a implementácia do HP OpenView a SNMPc.

Objekty SDRRS podľa prílohy č.1.

Celková suma za servis HW a SW – Príloha 2 1 608 340,- Sk s DPH
--



PRÍLOHA 3 - Výpočet ceny za služby uvedené v Prílohe 1
špecifikácia konfigurácií zariadení SDRRS a PS 2000
Hardwarové a softwarové zariadenie

P.č.	Zmluva	Hardware	Cena servisu 6%	Software	Cena servisu 2%
		Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	SDRRS				
1	ZoD 22/121 Stredovýchod	37 696 745	2 261 805	1 220 357	24 407
2	ZoD 22/122 Stredovýchod	40 482 928	2 428 976	1 016 964	20 339
	SUMA	HW:	4 690 780 Sk	SW:	44 746 Sk

Suma podľa PR1 za servis hardware a software spolu:	4 735 527 Sk s DPH
---	---------------------------

Suma podľa PR2:	1 608 340 Sk s DPH
-----------------	---------------------------

Celková cena za servis 2007: **6 343 867 Sk s DPH**

poskytnutá zľava -2,5% **-158 597 Sk s DPH**

Celková cena za servis 2007: **6 185 270 Sk s DPH**

PRÍLOHA 4 - Výpočet ceny za služby uvedené v Prílohe 2**Hardwarové a softwarové zariadenie**

P.č.	Zmluva	Hardware	Cena servisu 2%	Software	Cena servisu 2%
		Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	SDRRS				
1	ZoD 22/121 Stredovýchod	37 696 745	753 935	1 220 357	24 407
2	ZoD 22/122 Stredovýchod	40 482 928	809 659	1 016 964	20 339
	SUMA		1 563 593		44 746

Cena za poskytovanie služieb uvedených v Prílohe 2 :

1 608 340 Sk
s DPH

Hwa

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY ZARIADENIA

V cene služieb nie sú zahrnuté vady, ktoré boli zapríčinené neodborným zásahom objednávateľa, ako aj vady, ktoré boli spôsobené porušením prevádzkových predpisov a predpisov týkajúcich sa zariadenia alebo jeho časti.

- 1.1 Mechanické poškodenie technológie a jej súčastí.
- 1.2 Nadmerné znečistenie, zavlhnutie technológie spôsobené porušením prevádzkových predpisov.
- 1.3 Vypnutie zariadení SDRRS.
- 1.4 Vypnutie klimatizačnej jednotky.
- 1.5 Výpadok stanice spôsobený dlhodobým výpadkom napätia siete.
- 1.6 Zmeny v zapojení uzlovej (koncovej) stanice vedúce k strate spojenia, spôsobené obsluhou.
- 1.7 Zmeny v konfigurácii zariadení, ktoré spôsobia stratu spojenia, spôsobené lokálnym alebo diaľkovým dohľadom.
 - 1.7.1 Preladenie PVZ na inú frekvenciu, zmena výkonu MB vedúca k strate spojenia.
 - 1.7.2 Zmeny v konfigurácii IP siete určenej pre dohľad.
 - 1.7.3 Vymazanie databázy DSP, PCMX.
 - 1.7.4 Zmeny v synchronizačnom reťazci.

Žiadanka na vykonanie servisného zásahu číslo[illegible]

Zmluva v elektronickej podobe vo formáte . pdf je totožná s podpísaným originálom.

Dátum – august 2010

meno pracovníka – Ing. Miloš Hora

podpis pracovníka

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miloš Hora', written in a cursive style.